## 钾长石需要研磨到多少目才能把铁除去

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 钾长石需要研磨到多少目才能把铁除去

在陶瓷工业中坯料和主要是用钾长石搪瓷原料主要用长石和矿物原料掺配成法琅。钾长石需要研磨到多少目才能把铁除去,研磨装置采用重叠式多级密封,密封性能好。此外,长石熔融后变成玻璃的过程比较缓慢,结晶能力小,可以防止在玻璃形成过程中析出晶体而破坏制品。钾长石怎么磨成粉钾长石通常也称正长石,属单斜晶系,通常呈肉红色白色或灰色。

熔融中生成的长石玻璃体充填于坯体的莫来石晶粒之间,使坯体致密而减少空隙,从而提高其机械强度和介电性能。钾长石化验中南大学化验中心提供钾长石化验:氧化钾氧化钠氧化铁氧化硅氧化铝自然白度煅烧白度等化验服务。钾长石球磨机在成品粒度目范围内可任意调节,部分物料最高可达目。

研具是使工件研磨成形的工具,同时又是研磨剂的载体,硬度应低于工件的硬度,又有一定的耐磨性,常用灰铸铁制成。

原文地址:http://jawcrusher.biz/faq/NZzDJiaChangQkulj.html