

山东石子预制装配式住宅混凝土构件项目生产线

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东石子预制装配式住宅混凝土构件项目生产线

说明一模板.现浇混凝土模板按不同构件，分别以组合钢模板钢支撑木支撑，复合木模板钢支撑木支撑，木模板木支撑配制，模板不同时，可以编制补充定额。

预制钢筋混凝土模板，按不同构件分别以组合钢模板复合木模板木模板定型钢模长线台钢拉模，并配制相应的砖地模，砖胎模长线台混凝土模编制的，使用其他模板时，可以换算。模板工作内容包括：清理场内运输安装刷隔离剂浇灌混凝土时模板维护拆模集中堆放场外运输。现浇混凝土梁板柱墙是按支模高度(地面至板底)m编制的，超过m时按超过部分工程量另按超高的项目计算。用钢滑升模板施工的烟囱水塔提升模板使用的钢爬杆用量是按%摊销计算的，贮仓是按%摊销计算的，设计要求不同时，另行换算。烟囱钢滑升模板项目均已包括烟囱筒身牛腿烟道口；水塔钢滑升模板均已包括直筒门窗洞口等模板用量。二钢筋工程按钢筋的不同品种不同规格，按现浇构件钢筋预制构件钢筋预应力钢筋及箍筋分别列项。预制构件钢筋，如用不同直径钢筋点焊在一起时，按直径最小的定额项目计算，如粗细筋直径比在两倍以上时，其人工乘以系数。

混凝土生产线

项目预制钢筋现浇钢筋构筑物系数范围拱梯型屋架托架梁小型构件小型池槽烟囱水塔贮仓矩形圆形人工机械调整系数三混凝土混凝土的工作内容包括：筛砂子筛洗石子后台运输搅拌，前台运输清理润湿模板浇灌捣固养护。预制构件厂生产的构件，在混凝土定额项目中考虑了预制厂内构件运输堆放码垛装车运出等的工作内容。轻板框架的混凝土梅花柱按预制异型柱；叠合梁按预制异型梁；楼梯段和整间大楼板按相应预制构件定额项目计算。

年月日上午在拆除正厅一根混凝土柱的模板时，因该柱被压碎，引起m的房屋倒塌，m严重受损。(最专业的安全生产管理-风险世界网)山西太原棉毛织厂漂染车间倒塌案例该车间为单层锯齿形钢筋混凝土结构，采用预制T形柱薄腹梁和三角形混凝土屋架，跨度为m。事故后核算，该T形柱的柱颈处截面的强度安全系数只有(规范要求)，导致柱颈处破坏断裂，厂房倒塌。此工程由该厂一名未学过建筑结构专业知识的人所设计，套用某毛纺厂漂染车间的施工图纸，由于不懂设计，对所有结构都没有进行计算，也未经他人审核，就交付施工。上海厂号工房倒塌案例在该工房的五层楼面上，超载堆放构件，造成混凝土墙局部承压破坏，接着楼板被砸，从五层到二层全部砸塌。

预制混凝土构件

年开工，基础完后停建，年复工续建，年月日正在装修时北侧部分突然整体倒塌，倒塌面积m。倒塌的直接原因是施工质量低劣，不按规程操作，其中二层二根钢筋混凝土柱子，有cra和lm高基本上没有水泥砂浆的石子堆，承载能力已经丧失，首先破坏引起倒塌。

主要原因是：设计有错误，将特殊排的柱套用了一般的柱，柱断面尺寸为mmmm，应配筋，而实际只配1，实际配筋为应配钢筋的%，承载力严重不足，使柱子产生大偏心受压破坏。该厂房为单层锯齿形钢筋混凝土装配式结构，其柱子分为一般柱和特殊柱，一般柱是柱头的北向悬挑尺寸大，而特殊柱是南向悬挑尺寸大，其受力特点有很大区别。主要原因是去年月月浇注柱子时，因脚手架跟不上，将已拌好的两盘混凝土停了h后才浇注，灌注高达m，混凝土产生离析;当时气温已达-.3C，现场未采取任何保温措施，使混凝土受冻;柱与基础交接处又残留三块木料，削弱了柱子断面。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/f4iNShanDongIj0vc.html>