

磨煤机拉杆断裂原因

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



磨煤机拉杆断裂原因

情况介绍宁夏灵武发电有限公司号号机组为MW亚临界机组,在运行过程发现其磨煤机拉杆经常发生局部磨损现象,拉杆直径 5mm,磨损部位为拉杆上两段约00mm长度的圆周整圈,磨损深度mm ~ mm。灵武发电有限公司对磨损部位采取了补焊修复措施,但年月,一根补焊过的磨煤机拉杆从补焊部位整体横向断裂,断裂后的宏观照片如图所示。光谱检验及分析由于使用单位没有该磨煤机拉杆材质方面的相关资料,材料牌号未知,所以首先对断裂的拉杆进行了定量光谱检验,结果如表。表定量光谱检验结果(%)FeCSiMnSPCrMo97.430.40.3000.6800.050.0560.950.58结果基本符合GB-中CrMo的成分范围,判断材料牌号应为CrMo。最后检查发现陈瓦有一块突出损坏,更换陈瓦后就没出现过拉杆断裂了外勤及人力资源管理电力版用于电力行业对用电设施的采集维护调试安装等业务,解决安装设备收集难找地方难故障排查难等诸多问题,点击得积分。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/loQRMoMeizqx6U.html>