## 石灰石在炼铁过程中的作用

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 石灰石在炼铁过程中的作用

据魔方格专家权威分析,试题"高炉炼铁中石灰石的作用A.除SP等杂质B.催化剂C.除二氧化硅D."主要考查你对金属的冶炼等考点的理解。冶炼的原理 石灰石在炼铁过程中的作用还原法:金属氧化物(与石灰石在炼铁过程中的作用还原剂共热) - 游离态金属 置换法:金属盐溶液(加入活泼金属) - 游离态金属 火法冶炼(Pyrometallurgy)又称为干式冶金,把矿石和必要的添加物一起在炉中加热至高温,熔化为液体,生成所需的化学反应,从而分离出粗金属,然后再将粗金属精炼。 湿式冶金(Hydrometallurgy)湿法冶金这种冶金过程是用酸碱盐类的水溶液,以化学方法从矿石中提取所需金属组分,然后用水溶液电解等各种方法制取金属。其他难于分离的金属如镍-钴,锆-铪,钽-铌及稀土金属都采用湿法冶金的技术如溶剂萃取或离子交换等新方法进行分离,取得显著的效果。常见金属冶炼: 汞:热分解法:HgOHg+O(气体) 铜:置换法:CuSO+Fe==Cu+FeSO(又叫湿法炼铜) 铝:电解法:AlOAI+O(注意不能用AICI,因为AICI不是离子化合物)镁:电解法:MgCI(I)Mg(s)+CI(g) 钠:电解法:NaCINa+CI 钾:原理是高沸点金属制低沸点金属:Na+KCI==K+NaCI(反应条件是高温,真空。) 铁:热石灰石在炼铁过程中的作用还原法:FeO+CFe+CO 炼铁和炼钢的比较铝的冶炼由铝土矿制氧化铝 将铝土矿中的氧化铝水合物溶解在氢氧化铝剂备铝电解时,以氧化铝钠溶液中通入二氧化碳,析出氢氧化铝: 使氢氧化铝脱水生成氧化铝:电解氧化铝制备铝电解时,以氧化铝

## 石灰石在炼铁过程中的作用

冰晶石(NaAIF)熔融液为电解质,其中也常加入少量的氟化钙等帮助降低熔点;阳极和阴极以碳素材料做成,在电解槽的钢板和阴极碳素材料之间石灰石在炼铁过程中的作用还要放置耐火绝缘材料。 主要设备——电解槽电极反应式阳极反应:阴极反应:总反应:以上内容为魔方格学习社区(mofanggecom)原创内容,未经允许不得转载!与"高炉炼铁中石灰石的作用A.除SP等杂质B.催化剂C.除二氧化硅D."考查相似的试题有:中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级,完成后两边同时成功。

原文地址:http://jawcrusher.biz/xkj/IzhFShiHuiLgxhm.html