

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



机器操作制度,机器操作规程,机器有限公司

规格GKJ-p0IGKJ-pIGKJ-p0I用途凿岩机用风动工具门窗启闭用纺织机械用轮胎充气用塑料机械用压缩机矿用压缩机船用压缩机医用压缩机喷砂喷漆用产品别名铁棒抛光机产品用途导轮转速可调，满足不同直径不同速度的工件磨削与抛光要求。维护保养维修前应知此项工作应注意的事项，维护保养维修的操作程序，维护保养维修时工作人员思想要集中，穿戴要符合安全要求，站立位置要安全；根据维护保养维修的部位和实际情况切断相应的电源，并用完好的万用表或测电笔检验确认。维护维修结束后，对现场进行清理，仔细检查设备仪表的每一个部位，不得将工具或其他物品遗留在设备仪表上或其内部。焊接机器人日常安全操作规程与保养一机器人操作工必须经过专业培训，了解系统指示灯及按钮的用途，熟知最基本设备知识，安全知识及注意事项后方可使用。二机器人工作前的检测工作；线槽，导线无破损外露；机器人本体，外部轴，清枪站，水冷机上严禁摆放杂物你，工具等；控制柜上严禁摆放装有液体物件（如水瓶）；操作室无易燃物品（如棉鞋）；操作室温度不得超过摄氏度；无漏气漏水漏电现象；焊接工装螺纹无损坏，机器人无异常；机器人工作范围内无磁场，震源（如磁铁）三开机；打开总电闸；打开控制柜，焊机，水冷机电源（注KUKA先开控制柜再开焊机）；机器人在接通电源后无报警，方可操作作业。五示教盒使用后，应摆放规定位置，远离高温区，不可放置在机器人工作区域以防发生碰撞，造成人员与设备的损坏事故。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/LTT2JiQizkEVo.html>