

出售含银锰矿,出售水渣铁,出售沙机

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



出售含银锰矿,出售水渣铁,出售沙机

细碎机粒度调整操作方法：锤头磨损后，出料粒度变大时应将左（下）反击板向里推进，减小锤头与反击板间隙，使间隙保证在 $-mm$ ，现有的调整方式有三种：一左右盖板与机体发兰之间有调整垫（或调整丝杆），通过增加或减小调整垫片（或调整丝杆）而改变左（下）反击板与锤头之间间隙。二左（下）反击板后面有一根横着的调整圆钢从两侧伸出，并用方盒支撑，通过两侧方盒的顶丝(PCF用液压千斤顶)可以调整，调整前应打开方盒盖板，并清理干净灰尘。每次调整为 $-mm$ 左右，每次调整后，左（下）反击板与锤头之间间隙应不小于 mm ，直到锤头使用到一半后换边或更换。

当轮带与筒体垫板的间隙过大时，轮带两侧筒体出现较大的温差，温度高的一边筒体刚度下降，挠度增加，与轮带的接触面随之增大，而轮带另一端的接触面则变小，轮带两端与插轮的接触面发生变化，从而造成托轮两边轴瓦受力不均，而引起轴瓦温度过大的问题。托轮与轮带在正常受力的情况下，其接触面光亮色泽程度应是一致的，轮带上无明显的纵向明暗条纹，基出现明暗条纹，光亮的一侧则表明轴承座的轴瓦受力偏大，反之另一侧偏小，若在轮带暗条纹处出现与插轮脱离接触缝隙，且暗条纹面积较大时，则插轮瓦将出现温度升高的情况，将插轮慢慢调整，使轮带与插轮的接触面达到规定要求，便可解决。

出售含银锰矿,出售水渣铁,出售沙机

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/nWMLChuShouzzGMB.html>