

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



铁精粉取样

取样方法：铁精粉的取样：a大堆取样，在铁精粉堆上，用网格分布法，使用.5m长的取样器钎插取样，根据铁精粉堆的大小取—6个点位，每个取样点间距不大于 m_0 。

如果铁精粉堆过大，可将大堆分为多个部分，对每部分进行分别取样，分多个样品进行分析，也可混匀后缩分为个样品，缩分后，保留kg左右样品。b车厢取样使用m长的取样器垂直插取样品，在车厢铁精粉表面横向和竖向划网格，在网格交叉处取样，混匀后，缩分，保留样品kg左右。自动取样机取样：每班目前取样三次，两次监控样，一次班样，监控样可全部取回，除分析的样品外，全部保留，与班样的样品混匀，缩分，保留kg左右，烘干，制成-60—目样品。皮带取样：每小时在皮带截取一定量的原矿样品，每次样品量要大致相等，小时混匀，缩分，至—kg送化验室。抛尾取样自动取样机取样：自动取样机拟订半小时取一次样品，每班取一次抛尾，将自动取样机所取的样品进行缩分，保留kg左右，用小桶装回化验室。

因为目前受料槽实际作用是一个转运站(汽车料卸入该仓内再由传送带输送到各个大料仓内),对于烧结厂是一种较好的受料方式,既不受场地影响,卸车效率又高。铁精粉的采制样方法1.输出铁精矿矿仓漏斗下取样铁精矿粉由矿仓漏斗漏入每个车皮时，用取样铲间断取样九次，每车皮取一个份样，每个份样不低于kg，每一列车为一个

铁精粉取样

大样，每个大样不低于kg。皮带上取样在铁精矿成品皮带上分三段九点循环采取，每点取样量不低于kg，每次一个大样，每个大样量不低于kg。制样方法将铁精矿试样全部倒入洁净的试样平台上，用堆锥法混匀试样-次，混匀后用四分法进行缩分至g，用粗天平称取g，倒入干净的烘样盘中，使其厚度在0mm以下，放在电炉盘上或烘箱内烘干，可在低于 的温度下连续干燥0分钟至小时左右，直至无水为止。

分析试样将干燥称量后的水份试样混匀铺平点取不低于g，放入研磨机进行研磨，使其全部通过目标筛，供化验分析用，余样保留做付样。原尾矿制样方法将矿浆充分沉淀分钟后，澄除浮面的清水（不允许带出矿浆），然后把桶内试样在电炉盘上烘干，将烘干的试样全部倒在洁净的操作平台上（桶内必须用毛刷洗净）用压板压成粉状，混匀平铺后用四分法缩份。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/SP1QTieJingknjKj.html>