

山东边角料采用小型露天采石场职业健康岗位操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东边角料采用小型露天采石场职业健康岗位操作规程

电焊工岗位职业健康安全操作规程ZB-GLLHT31-上岗前必须经过职业健康安全培训，经考试合格方可上岗，熟悉本岗位的职业危害因素及防治措施。

上岗前必须正确穿戴齐全配置的劳动保护用品，操作时必须戴好防护眼镜或面罩，焊接时应扣紧衣领扎紧袖口。

工作前应检查电焊机电源引出线各接点是否良好，线路横越车行道应架空或加保护盖，焊机二次线路及外壳必须良好接地，焊条夹钳绝缘必须良好。操作场地米内，不应储存油类或其山东边角料采用小型露天采石场职业健康岗位操作规程易燃易爆品，临时工地若有此类物品而又必须在此操作时，要通知消防部门采取临时措施。

对受压容器，密闭容器油桶管道口有可燃气体和液体工件进行操作时，必须事先检查，并经过冲洗除掉有毒有害气体，解除容器管道压力再进行工作。

在容器内焊接，外面必须设监护工，并有良好的通风设施，照明电压采用伏，禁止在已做油漆或喷涂过塑料容器内焊接。

采用梯子登高时，要有防滑措施，梯子以 为宜，必要时设人看护，人梯）凿岩工作业过程中存在粉尘噪声振动职业危害；）粉尘是指在生产中形成的，并能长时间悬浮在空气中的固体微粒。职业健康防护）凿岩工在从事作业过程中必须按照规定配带合格劳动防护用品（安全帽防尘口罩防噪耳塞防振手套），不得随意取下不用。

）在作业过程中要爱护劳动防护用品要按规定要求及时更换防护用品，不得使用损坏到期和不能够防护的防护用品。二机动车司机职业健康岗位操作规程职权）严格执行操作技术规程安全操作规程职业健康操作规程及各项规章制度。职业健康操作规程）操作工在操作时必须严格遵守劳动纪律，坚守岗位，服从管理，正确佩带和使用劳动防护用品。一破碎机工职业健康岗位操作规程职权）严格执行操作技术规程安全操作规程职业健康操作规程及各项规章制度。四球磨机工职业健康岗位操作规程职业危害告知：）球磨机工作业过程中存在噪声职业危害；）噪声给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面损害听力。）球磨机工在进入球磨车间工作时必须配带防护耳塞，；个球磨车间至少应两人班；球磨机工不能长时间的呆在球磨车间中，两人应交替巡查球磨机的运行状况，以减少噪声对自己的危害。在作业过程中要爱护劳动防护用品要按规定要求及时更换防护用品，不得使用损坏到期和不能够防护的防护用品。作业前要对作业面进行用水冲洗，将工作帮顶粉尘冲净，对矿（渣）堆进行洒水，将粉尘打湿，避免粉尘飞扬。

露天采石场

六焊工职业健康岗位操作规程职业危害告知：）焊工作业过程中存在粉尘有毒气体高温电弧光高频电磁场等职业危害；）当吸入的粉尘达到定数量时可引发电焊工尘肺病，且常伴随锰中毒氟中毒和金属烟雾热等并发病，山东边角料采用小型露天采石场职业健康岗位操作规程还可引起鼻咽炎支气管炎皮炎皮疹眼结膜损害等；）焊接产生的弧光主要包括红外线可见光和紫外线。其中紫外线主要通过光化学作用对人体产生危害，山东边角料采用小型露天采石场职业健康岗位操作规程损伤眼睛及裸露的皮肤，引起角膜结膜炎(电光性眼炎)和皮肤胆红斑症；）焊接作业过程中，在焊接电弧所产生的高温和强紫外线作用下，弧区周围会产生大量的有毒气体，如臭氧1氧化碳氮氧化物等：a臭氧，为无色有特殊的刺激性气味的有害气体，山东边角料采用小型露天采石场职业健康岗位操作规程对呼吸道粘膜及肺有强烈的刺激作用。短时间吸入低浓度(. mg / m)的臭氧时，可引起咳嗽咽喉干燥胸闷食欲减退疲劳无力等症状，长期吸入低浓度臭氧时，则可引发支气管炎肺气肿肺硬化等；b一氧化碳，为无色无味无刺激性气体，山东边角料采用小型露天采石场职业健康岗位操作规程极易与人体中运输氧

的血红蛋白相结合，而且极难分离，因而，当大量的血红蛋白与一氧化碳结合以后，氧便失去了与血红蛋白结合的机会，使人体输送和利用氧的功能发生障碍，造成人体组织因缺氧而坏死；c氮氧化物，是有刺激性气味的有毒气体，其中常接触到的氮氧化物主要是二氧化氮。

山东边角料采用小型露天采石场职业健康岗位操作规程为红褐色气体，有特殊臭味，当被人吸入时，经过上呼吸道进入肺泡内，逐渐与水起作用，形成硝酸及亚硝酸，对肺组织产生剧烈的刺激与腐蚀作用，引起肺水肿。职业健康防护：) 焊工作业应在专用工作区域内进行，区域内不得有其他工种作业人员；) 工作前，首先要开动通风设备或打开窗户，使工作区域空气流通，并正确佩戴如下劳动防护用品：a焊工防护服；b焊接面罩；c焊工手套；d防尘口罩；) 多人焊工作业时要分散作业，严禁多人扎堆焊接作业；) 按时按要求进行体检。

七回采工职业健康岗位操作规程职业危害告知：) 回采工作业过程中存在粉尘噪声职业危害；) 粉尘是指在生产中形成的，并能长时间悬浮在空气中的固体微粒。职业健康防护) 回采工在从事作业过程中必须按照规定配带合格劳动防护用品（安全帽防尘口罩防噪耳塞等），不得随意取下不用。八巷道维修工职业健康岗位操作规程职业危害告知：) 巷道维修工作业过程中存在粉尘噪声职业危害；) 粉尘是指在生产中形成的，并能长时间悬浮在空气中的固体微粒。职业健康防护) 巷道维修工在从事作业过程中必须按照规定配带合格劳动防护用品（安全帽防尘口罩防噪耳塞），不得随意取下不用。) 作业人员进入维修作业场所前要先确认CO浓度（地下矿山) 粉尘的浓度以及风速，符合规定时才能进入。

操作规程

) 独头巷道的维护，撤出独头巷内一切人员，加强通风，保证巷道内有足够的新鲜风流) 作业人员在作业过程中若发现职业危害要立即停止作业，撤离作业现场，并上报负责人。十放炮员职业健康岗位操作规程职业危害告知：) 放炮员作业过程中存在粉尘噪声一氧化碳职业危害；) 粉尘是指在生产中形成的，并能长时间悬浮在空气中的固体微粒。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/R2bnShanDongyWWWLx.html>