

标准圆锥破碎机操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



标准圆锥破碎机操作规程

开停机前必须执行变换电源牌制度，并挂好警示牌，有球磨机上或筒子内工作时必须用别杠将球磨别好，以防筒体自转。三角带皮带打滑压住时跑偏严重时，必须停机处理，严禁打蜡推位脚踏或撬压，禁止往皮带与滚子间撒垫物料。

倒泵时，先检查密封水的流量，再将泻矿水浆泵的进口处的浓度稀释到正常后开机，倒泵正常方可停有事故的泵。经常检查高频筛的筛片的好坏，如有破裂及时更换，并根据所要求的品位及时进行调整，并及时清理筛上卫生。工作前要充分休息，班前班中严禁饮酒，按规定穿好劳动保护用品，方可进入生产，施工现场从事各项工作，不准穿裙子凉鞋拖鞋和高鞋进入生产施工现场。明确当前互保联保对象和项目，熟知并严格执行安全规程和有关规定，严格执行三规一制，严禁自由蛮博干冒险作业。操作前认真检验设备工具用品安全装置防护设施作业环境，发现问题及时处理或汇报，并做好记录，确认无误后方可作业。

工作中要聚精会神，严格准确执行确认制，做到互保联保；不准与工作无关的事；不准擅离岗位；不准任意将工作交给他人；不准私自开关或动用非本岗位的设备工具仪器和阀门等。在特之一区域严格按安全设施警示标志防护装置要求生产合作，不准私自拆除这些设施，需要拆除时必须请示矿领导批准并及时恢复。

标准圆锥破碎机操作规程

工作现场要有足够的照明，使用手持照明电压应在伏以下，在潮湿场所或金属容器内使用照明电压不得大于伏。一切电气设备或工具都必须有良好的接地或接地接零装置，使用手持电动工具时，必须使用漏电开关或戴好绝缘手不准私自将与工作无关的人员带入生产施工现场。

不准擅自攀高处建筑，距地面高处米以上（含米）作业时，必须栓好安全带，不准上下投递物品，立体交叉作业的生产施工危险场所必须按标准戴好安全帽。禁止倚靠钻垮栏杆；上下梯子台阶踏板固扶牢踩稳，不准垮跳和顺扶手滑下；行走中要注意周围环境，不准在厂房顶部窗台掌子面公路设备底下危险处所休息或乘凉。

严禁在易燃易爆剧毒放射性元至素及腐蚀性物品等要害部位附近吸烟动火或逗留；不许用消防器材。认真遵守交通规则，严禁司机驾驶一切机动车辆，车辆运行中禁止攀抓和上下，不准搭乘非载人车辆，严禁客货混装。

通过道口要“一慢二看三通过”，不准抢道，不准钻跨栏杆和车辆，不准走无人行道的桥涵，不准以自备交通工具进入采场行驶，在采矿步行要靠右边拿手电筒。板式给矿机安全操作规程一开车前要检查好各部件传动装置润滑部位底侧板磨损情况，确认良好时方能按工艺顺序开车。圆锥破碎机安全操作规程开车前应检查圆磨各部件和附属设备是否良好，确认良好后，然后开动油泵，待油压正常，油路回油后按工艺顺序要求开车。皮带工安全操作规程检查尾首轮托轮是否良好，皮带中是否有异物，拦矿板是否齐全不卡皮带，确认正常后按工艺顺序要求开车。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/cKorBiaoZhunxswQL.html>