

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



碎石机柳州

正式投入运转后一段时间，小皮带轮负荷端轴承开始呈现轻细异响，随后，呈现轴向振动，径向振动，声响也逐渐增大，但轴承温升正常。打开轴承发明，轴承内圈轨道上呈现严重的凹坑，调换轴承后，开始阶段运转正常，事情一段时间后，再一次呈现了异样的问题。对付x的单转子锤式破碎机小皮带轮弯曲的原因，经过阐发：)皮带轮入库时间为4年，至使用时已有近年，不排除因为寄存不当而形成的永世性弯曲变形的概。)备件仓储和推销部分找不到该皮带轮的入库检查档案，以是，也有大概是轴的制作材质及加工存在问题，或者主轴和皮带轮安置时存在较大预负荷，形成主轴弯曲变形。

公交线路：礼村站：番禺路短线番禺路长线番禺路洛市专线路路路A路路路路路A路（大石家私城今日丽舍对面，东联工业?牌坊直入米左边）自驾车导航：设置目的地为御家客栈或者联兴酒店。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/LCiOSuiShiOVuD8.html>