无烟煤破碎方法

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



无烟煤破碎方法

来源：郑州天河净水时间：204--5点击次数：无烟煤滤料的破碎率和磨损率的检验方法一无烟煤滤料概述精制无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料，经精选破碎和两次筛分而成，外观光泽好，呈球状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性中性碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。二无烟煤滤料的破碎率和磨损率的检验方法无烟煤滤料的破碎率和磨损率的技术要求：破碎率和磨损率之和应小于百分之三(%)。检验：取无烟煤滤料样品克，洗净后干燥，然后通过筛孔径㎜截留在孔径为㎜的筛子上，放入直径㎜,高㎜的金属圆筒中，而后加入颗直径㎜的钢珠，而后盖紧筒盖，在振荡机上振荡5秒，振荡机调为行程40㎜,频率次/min。

破碎率（%）=g/gl(a)磨损率（%）=g/g(a)式中g　　样品的总质量,g；g　　孔径0.5㎜筛上的样品质量，g；g　　孔筛下的样品质量，g。

a密度向李氏比重瓶中加入煤油至零刻度，塞紧瓶盖，在℃的恒温水槽中静置lh后，调整油面准确对准零刻度，擦干瓶颈内壁附着油，通过长颈玻璃漏斗慢慢加入洗净干燥的滤料样品约为～g，边加边向上提升漏斗，避免漏

斗附着油及瓶颈内壁粘附样品颗粒。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/LFrOWuYanOh29Q.html