磨粉机打粉机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

磨粉机打粉机

摇摆式粉碎机结构精密体积小重量轻功效高无粉尘清洁卫生操作简便造型美观既省电又安全等特点。可以粉碎中草药党参白芨木通乳香黄芪三七海马菟丝子灵芝甘草山楂珍珠等，中药材粉碎后入药效果更佳。（易燃易爆物，湿性物料不能粉碎加工）金银花粉碎技术参数：型号XFB-XFB-XFB-粉碎细度--目--目--目产量克/每次克/次克/次电机转数转/分转/分转/分功率KWKWKW外形尺寸222mm2402403mmmm重量kgkgkg工作原理由不锈钢上盖下体粉碎室构成，螺扣式封闭。操作过程备料：需注意物料必须是干燥的，如果物料不干，可以晒干或烘干（本厂与之相配的烘干有KH-的恒温干燥机），另外对于含有油脂较多，糖粉较多，纤维较高的物料也不好粉碎。本机不能长时间连续工作，每次不要越过分钟，加工数量多时，中间必须要休息，防止电机轴承过热造成电机损坏。

刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工作在长时间使用后，碳刷和刀片如磨损严重，必需更换。

防止机器掉到地上损坏机器，应安置相对稳定的工作台若发现电机不能正常工作，检查线路或查看保险丝常见故障产生原因及排除方法故障产生原因排除方法（必须切断电源才能进行以下操作）通电后电机不转动电源接触不良或插头松动。电源开关接触不良微动开关接触不良热保护器失灵修复电源或调换接头修理或更换开关调

整微动开关更换热保护器通电后电机转动过慢或不转并产生振动机械部分卡住（粉碎机槽内有异物）离心器没有打开电源电压过低清除粉碎槽内异物，开机先空转半分钟后再慢慢喂料调正电源电压电机机壳表面过热负荷过大电机潮湿电源电压过低减少工作压力干燥电机调正电源电压产品配送大小刀片：用于粉碎物料时对物料的刀切式粉碎。碳刷：OV直流电机都要有碳刷，磨粉机打粉机会接触到电动机内部的旋转部分也就是转子，碳刷跟转子紧密接触把电流带到转子的换向器，从而驱动电机运转。

我司主要生产不锈钢中药粉碎机家用电动磨粉机小型打粉机超细研磨机，我公司拥有先进的生产设备，完善的产品检测手段和质量保证体系。经过多年的发展，现已形成老款到新款数十种产品的转换！产品出口东南亚港澳中东东欧西欧南美北美数十个国家，年销售额在数千万人民币以上。我公司与世界各客户保持着良好的合作关系，能够稳定成立以来，发挥自身优势，健全销售网络，注重企业形象，开创了在网络上以零售业带动大批发销售的多元化经营模式，并且以质量跟售后的配套措施，赢得广大客户的一致好评。. 产品研发：我公司以市场为导向，紧随客户的需求，及时推陈出新，不断的提高产品质量，改善技术，并精心设计，注意产品零配件及细节部位的合理话及人性化设计，研发最先进的最适合客户的产品。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/OomFMoFenkoEzQ.html