煤矿井下皮带运输操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

煤矿井下皮带运输操作规程

严禁任何人清扫和更换部件;内容来自防爆电气网excom直接按下KTC栈桥皮带输送机综合保护装置控制箱右上侧的急停按钮，可实现紧急停车。欢迎光临防爆电气网excom不准超负荷强行起动，发现闷车时，允许再起动一次，仍不能起动时，必须卸下输送带上的物料后，方可再次起动。

欢迎光临防爆电气网excom在运转过程中，要随时注意运行状况，经常检查电动机CST各轴承的温度及各部位运转声音;经常检查CST润滑压力表系统压力表及离合器压力表的压力及各控制阀体启闭是否灵活可靠;经常清扫机头及输送带下的浮煤矸石等杂物。严禁拉动清扫器;内容来自防爆电气网excom禁止用控制开关柜的手把直接启停皮带输送机;防爆电气网VS防爆电气论坛http//bbsexcom处理皮带输送机跑偏时严禁用手脚或身体的其他部位接触输送带及转动部位;欢迎光临防爆电气网excom处理皮带输送机一般故障时，必须将KTC栈桥皮带综合保护装置急停按钮按下，并悬挂有人工作，禁止启动的警示牌。防爆电气网VS防爆电气论坛http//bbsexcom五收尾工作防爆电气网excom收工前，在工作面顺槽输送机已停机的情况下，将本机带面上的物料卸净后，方可停机。欢迎光临防爆电气网excom在现场向接班司机详细交待本班工具材料的使用情况及设备运转情况，出现的故障及存在的问题，并按规定填写本班皮带输送机运行记录及其他记录，记录本上不得乱写乱画或撕页。

煤矿井下皮带运输操作规程

欢迎光临防爆电气网excom开车前必须做好以下检查工作：检查皮带传动部分是否良好，松紧情况是否合适。经常检查各轴承润滑与温升和电机温升情况；减速机装置，托辊和首尾轮的运转是否良好，发现故障必须立发出信号停车处理。皮带运输机和首尾轮特别是托滚口的矿泥每班停车后认真清扫一次，避免二次扬尘一上岗条件第条井下皮带司机必须经过专门培训，经考试合格，持有矿颁发的操作证，方可独立操作。第条必须熟悉所有使用带式输送机的结构性能工作原理各种保护的原理和检查试验方法，会维护保养带式输送机掌握消防器材的正确使用方法，熟悉生产过程和《煤矿安全规程》的有关规定，按本规程要求进行操作，能正确处理一般性故障。二操作准备第条开机前的检查和准备工作：检查控制开关综合保护器各旋钮照明综保接线盒等电气设备的防爆性能是否良好，各种保护及信号系统是否灵敏可靠，开关手把是否打在正转位置。减速箱油质油量合格，液力偶合器油合格，油泵及冷却器是否正常，机头机尾各轴承润滑良好，对轮和连接螺丝符合要求，防护装置齐全可靠。启动后，应空转一周，检查电动机及运转系统制动装置是否正常，皮带机的各种保护是否灵敏，皮带机联锁是否可靠。第条皮带系统的防灭火设施供水闸门及喷雾撒水装置，均由司机负责管理，并做到开机喷雾，停机停水。

缩机前仔细检查储带仓的张紧绞车，托辊小车及机尾拉紧绞车是否完好，运输是否正常，钢丝绳磨损及断丝是否超限，如有隐患必须处理，方可进行缩机。下一页TD型运输皮带机操作规程一开车前的检查：传动各部的联接螺钉是否坚固，电气装置是否正常。四停机清扫：对设备各部，包括电机减速箱，自机头沿皮带到机尾及张紧装置清扫卸料器等全部进行清扫。一一般规定输送机司机必须熟悉带式输送机性能构造及其原理，通晓本操作规程，按完好标准维护保养输送机，懂得生产过程，经过培训考试合格，持证上岗。输送机的电动机开关附近米以内风流中瓦斯浓度达到%时，必须停止运转，切断电源，进行处理。否则必须经班长，支护工处理安好后，方准进行工作；（二）将输送机的控制开关手把扳到断电位置并锁好，挂上停电牌，然后对下列部位进行检查：检查通讯控制系统的工作是否正常，检查各种保护装置联接装置是否齐全可靠，检查各种手把按钮仪器仪表是否灵敏可靠。检查冷却喷雾降尘系统；打开各冷却管路的阀门，保证冷却水流量压力符合规定，管路连接正确；胶管接头无损坏；喷嘴齐全，不堵塞；冷却风扇运转正常。三开机提起就地停车和急停按钮，按复位按钮，本布罗预警后可自动起车启动过程中，若有任一信号不返回，则故障报警，若再起车，需复位。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/hi6cMeiKuangiTFxc.html