雷蒙磨4R3216）

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

雷蒙磨4R3216）

通过和不同地区的客户进行交流，发觉许多地方的客户需求大致相同，可能是因为方言的区别和表达方式的不同，所以同样的需求，问题有些不一样，如果是刚上岗的服务人员，恐怕就会迷失方向，但对我来说，这太容易了。总结了一下，以上的问题其实都可以用R型雷蒙磨，有个磨辊，磨辊直径为mm，磨辊高度为mm，磨环内径为mm,磨环高度为mm,最大进粒度为mm,成品粒度为0.0mm-mm，主机功率为kw,成品粒度是0.1mm(目)时，产量为每小时吨左右；当产品粒度是0.07mm(目)时，产量为每小时-吨左右；当产品粒度是0.0mm(00目)时，加工产量为每小时吨左右。那么R雷蒙磨多少钱一台？告诉你万就可以购买到，而且雷蒙磨4R3216）还包含全程跟踪服务，现场设计场地施工方案的制作，设备的安装和调试，操作人员的培训和后期的设备维护等，都让你从购买设备那一刻开始，完全放心的去赚钱。常见的故障之一：不出粉或出粉少导致产量低当雷蒙磨出现这种情况时，可能是雷蒙磨粉机的锁粉器未调整好，密封不严，造成粉倒吸。这种故障是因为雷蒙磨给料过量，风道被粉料堵塞，管道排气不畅，循环气流发热使之主电流，机温升高，风机电流下降。常见故障之五：传动装置和分析机油箱发热雷蒙麻的机油粘度大油厚，螺纹泵油打不上去使上部轴承缺油就会产生这种故障发生。

解决方法有检查机油的牌号和粘度是否与要求相符，检查分析机运转方向常见故障之六：磨辊装置进粉轴承损杯。

(end)r雷蒙磨概述：r雷蒙磨雷蒙磨4R3216）适用于重晶石方解石钾长石滑石大理石白云石莹石石灰活性白土活性炭膨润土高岭土水泥磷矿石石膏玻璃保温材料等莫氏硬度不大于级，湿度在%以下的非易燃易爆的矿业化工建材冶金等行业多种物料的制粉加工，成品粒度在-00木范围内投入难以调节。r雷蒙磨结构：雷蒙磨主要由主机分析机鼓风机成品旋风分离器管道装置电机等组成其中主机由机架进风蜗壳铲刀磨辊磨环罩壳及电机组成辅助设备有颚式破碎机提升机电磁振动给料机电控柜等，用户可以根据现场情况灵活选择。r雷蒙磨工作过程：整机结构是由主机分析机管道装置鼓风机，根据用户需要可以配备破碎机提升机电磁振动给料机电控电机等组成。

物料经粉碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经振动给料机将料均匀连续的送入雷蒙磨主机磨室内，由于旋转时离心力作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎目的。物料研磨后的细粉随鼓风机的循环风被带入分析机进行分选，细度过粗的物料落回重磨，合格细粉则随气流进入成品旋风集粉器，经出粉管排出，为成品。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/awpnLeiMengnSxHX.html