山东组织搅碎机的价格

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

山东组织搅碎机的价格

材质：铸铁，表面处理方式烤漆特点该机部分采用两组旋转刀片，交叉剪切，将原料加工成片状和丝状；绞原料部分利用蛟龙送料，旋转铰刀与固定网刀端面相切。工作原理.1机器绞原料时，蛟龙旋转将原料推进，使原料进入网眼中，旋转铰刀与固定网端相切把原料切断，连续工作把原料馅从网刀的网眼中挤出，完成粉碎.切原料时，将规定大小的原料块连续投入入料口，经过两组旋转刀片，可切成均匀片状，二次投入可加工成原料丝，也可多次重复投入加工成原料丁。使用前对各部件进行检查，紧固件是否在运输途中松动，开关及电源线是否因运输而破损，并检查现有电源电压与产品规定电压是否相符。检查左侧蛟龙及右侧刀组内是否有异物，如有异物清理干净，以免外来硬性杂质引起的刀具及其他机器零部件损坏。将橡胶电源软线伸长，把带有接地符号黄绿线可靠接地，把其余两条线芯（三相电机时为三条）分别接到A的断路器（空气开关）的引出线端子上。六使用操作在前面绞原料及切原料出口下方分别将接料簸箕装好或拉出，并放好一结晶盘状容器，将原料去除筋骨皮，绞原料时切成截面积小于入料口/规格（切原料时切成长，宽尺寸在入料口尺寸的-%之间，厚度在5-之间）的块状或条状，准备投放，然后启动开关。七常见故障与排除故障现象产生原因排除方法正常生产过程中，原料片或丝发生连刀现象小圆螺母松动停车调整两组刀片距离，备紧小圆螺母刀片铰刀网刀用钝修磨刀具两组刀片相背旋转电源接反调整接线切原料或绞原料时转速慢三角带松动调整托架上下位置，使皮带松紧适度

，备紧螺母工作部分不运转过载或线头松动切断电源，清理入料口内原料片；压紧线头八安全保护装置及注意事项保护装置本机安装有护板护罩切刀组合安全防护盖。注意事项1机器运转中，切勿用手或硬物触摸刀具蛟龙，也不要用手或硬物触压滞留在切口上的原料，以免造成人身伤害和损坏机器。

在拆卸或清晰刀具或清洗刀具过程中，不要用手直接触摸刀刃，在拆卸时要用手拿刀组两端的轴身，必要时带上保护手套，以免发生造成人身伤害。每次完毕，可直接用热碱水冲刷刀具及蛟龙，也可把刀组及蛟龙等拆卸下来，用热碱水刷洗，严禁用喷水管直接冲洗。

搅碎机价格

工作原理：此类型绞原料机的工作利用转动的切刀刃和孔板上孔眼刃形成的剪切作用将原料切碎，并在螺杆挤压力的作用下，将原料不断排出机外。售后服务：用户购机后，请按此说明书要求进行使用和保养；购买产品一年以内因制造不良负责免费维修（电机电容油封轴承等易损件除外），如因用户操作不当造成机器损坏的，只收取更换配件费用。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/iwBlShanDongUSlSM.html