多级粉碎

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



多级粉碎

?㈢??洪?搴????烘?,?㈢??洪?搴????烘?渚?搴?,?㈢??洪?搴????烘?浠锋???㈢??洪?搴????烘??瑰??_涓??借?涓?淇°C???说明：双击或选中下面任意单词，将显示该词的音标读音翻译等；选中中文或多个词，将显示翻译。补充资料：以气流粉碎机为主机的粉碎系统气流粉碎技术是利用物料在高速气流的作用下，获得巨大的动能，在粉碎室中产生颗粒之间的高速碰撞剧烈摩擦剪切作用，从而达到粉碎物料的目的。FM型流化床式气流粉碎机该机改变了传统机型的喷嘴设置形式，粉碎区由原平面域改为锥形域，使物料在粉碎腔内获得更多的碰撞挤压和摩擦的机会，同时消除了粉碎下部的盲区，整个粉碎腔内能形成完整的流化状态。双级粉碎机相当于两台锤破合二为合理的组合成一个整体，两套转子串连使用，具有以下特点：一液压手动启动机壳只需要一人可轻松启闭，不仅轻巧快捷且安全可靠，便于维修。二双转子上下双级粉碎机互相串连的两套转子，使经上级转子击碎的物料产被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，直接卸出。双级粉碎机设计没有筛网篦底，对物料含水率没有严格要求，完全不存在糊堵筛板的问题，更不存在细粉不能及时排出，重复粉碎的问题，故粉碎效率高，不存在锤头无效磨损现象。

五没有筛网篦底，高湿物料，绝不堵塞传统的带有篦筛板的粉碎机，不适应含水率高于%的原料，当原料含水率高于%时，极易发生严重堵塞，使锤头不能转动，物料不能排出，甚至烧坏电机，严重影响生产。料位监测

器连接到一控制单元，如果中间储存库的料位增加或者减小，则改变至少第一粉碎站(，)的粉碎度。所属年份：200成果类型：应用技术所处阶段：成果体现形式：知识产权形式：项目合作方式：成果完成单位：国家中药现代化工程技术研究中心成果摘要：该产品具有极强剪切挤压研磨力，又有强冲击碰撞力的粉碎机组，并有自动分级功能可使不同性质的中药材得以有效地超细化；粉碎面的结构形状及下料管口径高度可根据被粉碎中药材的特性及产品细度要求进行调节控制。

物料经破碎辊破碎后，获得粒径较小的物料进入粉碎室被进一步打击粉碎，本实用新型对脆性和韧性物料均具有良好粉碎能力，其噪音低产量高单位吨料电耗低，可用于粮食饲料等物料的粉碎。多级粉碎机多级粉碎机，包括粉碎室，粉碎室内设有锤片式转子，转子外周设有从底部和两侧半包围转子的筛片，粉碎室上方设有进料口，进料口经筛片上部的缺口接通粉碎室；其特征在于：所述进料口中水平设有至少一层破碎组件，每层破碎组件包括在同一水平面内设置的至少一组相耦合的破碎耦件，所述破碎耦件中至少一个为可转动的破碎辊，破碎耦件上设有若干凸起和凹陷，所述凸起和凹陷沿破碎辊轴向方向上成波形分布，每组破碎耦件上的凸起和凹陷相互吻合并留有间隙。江苏牧羊集团有限公司前言：本实用新型公开了一种多级粉碎机，其特征是：与动力装置传动连接的主轴(5)上至少设有两级粉碎装置(7、8、9、0)，每级粉碎装置对应的粉碎室(0、、、3)采用喇叭形结构，其小口出口对应连通下一级粉碎室的大口入口，且后一级粉碎室的小口出口大于前一级粉碎室的小口出口，在第一级粉碎室(0)上设有入料口；最后一级粉碎室(3)的小口出口对应连通有风选室(4)，所述的风选室(4)设有出料口和与动力装置传动连接的风叶。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/YQ0FDuoJiXnJQ3.html