电磨机的用途

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

电磨机的用途

装上后一切iframe(src='//googletagmanagercom/nshtml?id=GTM-TSH',height='',width='',)多功能角磨是最新上市的集角磨机和电磨机双重功能的一款产品。电源电压V额定功率W空载转速r/min频率Hz使用时必须注意以下几点：操作时，操作者必须戴上安全防护眼镜，以防砂轮破裂，和铁屑进入眼睛。模具电磨机上使用单头，其安全线速度夹持柄mm的必须大于m/s，夹持柄mm的必须大于m/s..电磨机使用前，应修整砂轮外圆，使砂轮外圆和电磨机轴同心，否则由于砂轮磨头的不平衡，电磨机的用途的离心力会造成电磨机的严重振动而影响正常操作和加工质量。如用力过重，电磨机的用途的速度会急剧下降，起不到磨削和抛光的作用，并会损坏电磨机磨头冲击被加工的工作，以防磨头爆裂操作操作者。起动模具电磨机前，应检查夹头和主轴的螺帽牢固，电源线不允许有破损，电源线不能受工件的碰压，开机后空载运行一分钟，使用时电源电压波动不大于%。和故障排除电磨机要经常检查保养，以保持有完好的状态，保养时请注意以下几点：保持电磨机第部清洁，风口档要畅通，经常清除尘灰和油污，注意防止铁屑等杂物进入风档，铁屑和杂物进入风口档，会打碎电机风叶，咬死电机。

电磨机的

要注意电机的保养，换向器要清洁，当换向器火花增大换向器表面黑痕较多时，应及时修磨换向器，电刷过短时，要及时更换，使电刷与换向器有一定的接触压力。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/dAVsDianMoIe7f9.html