磨煤机轴瓦温度,磨煤机轴瓦温度高

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

磨煤机轴瓦温度,磨煤机轴瓦温度高

内蒙古某煤化工企业连续发生了次气化磨煤机轴瓦烧瓦电机轴瓦烧瓦的重大设备事故，主要原因是磨煤机机轴瓦润滑系统存在缺陷，磨机轴瓦漏油，电机轴瓦油环被卡，造成润滑效果差轴瓦缺油使温度过高造成轴瓦被烧坏。目前，公安部消防局已组织开展了国家标准《煤化工工程设计防火规范》的编制工作，并已征求完意见，出台指日可待。

但由于系统全面的设计标准出台仍需时日，专家建议，在规范真空期间，企业要在人员培训制度制定等方面细化强化管理，同时，企业之间应加强事故的交流，注重对事故的总结，以逐步消除因设计和管理问题引发的事故。文章出自：http//zjhfzwcom/newsd-nid-19html前一篇如何正确保护轴瓦的正常运作后一篇柴油机汽油机轴瓦的不同我们的钢球磨煤机每年到夏季，指不定那一台的轴瓦温度就高起来，有的只能运行几十分钟，轴颈带油不均匀特烫手。夏季虽然环境温度高了，可是油温和冷却水温都不高，就是轴瓦温度高，这是怎么回事？那位朋友碰到过这种情况，是怎么处理的。轴颈带油不均匀问题必须解决，油量要充足，大瓦油楔是否小？夏季冷却水中往往有微生物螺壳等，易堵冷却水管，要加强检查清理如果轴承冷却油出油温度及冷却水出口水温均较低,而轴瓦温度较高,说明冷却介质没有冷却轴瓦,极有可能是冷却油管微堵及冷却水管堵轴瓦一方面是上端轴承淋油冷却,磨煤机轴瓦温度,磨煤机轴瓦温度高还有一方面是下端轴瓦进水冷却,如果供油正常均匀,检查冷却水系统

磨煤机轴瓦温度,磨煤机轴瓦温度高

压力流量,可能冷却水脏污造成大瓦下端冷却器堵冷却水温度高，油温也会升高，油的黏度降低，轴和轴瓦之间的油膜变薄，产生局部磨擦，因此轴瓦温度会升高。

外勤及人力资源管理电力版用于电力行业对用电设施的采集维护调试安装等业务，解决安装设备收集难找地方难故障排查难等诸多问题,点击得积分。钢棒磨煤机高压油站在供油一段时间后会自动停止，前段时间我们磨煤机轴瓦温度,磨煤机轴瓦温度高还是好用的，可是最近发现高压油泵总是一直在工作。

我们的轴瓦温度不高！高压油泵启动问题，各个厂家设置不尽相同，但类似，厂家一般选启东的你检查一下逻辑设置是否存在问题？我们设置是先启动高压油泵，再启动磨煤机，将油泵选择远程，大约不到MIN，高压油泵会自停。

找仪表的调连锁应该是信号没送到正常在磨机启动前,如果打到本地程控或DCS远控,低压油泵启动,压力正常后,高压油泵启动(顶起轴承),磨机筒体转动后,或分钟后,高压油泵自动停止这是在油站的PLC控制柜上设定好的如果打到本柜单动,这个设定就不起作用只能手动来停了钢棒磨煤机高压油站在供油一段时间后会自动停止，前段时间我们磨煤机轴瓦温度,磨煤机轴瓦温度高还是好用的，可是最近发现高压油泵总是一直在工作。

我们的轴瓦温度不高！snowdfr发表于--前段时间我们磨煤机轴瓦温度,磨煤机轴瓦温度高还是好用的就是说PLC程序没问题，请仪表查一下回路可。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/sLhhMoMeisClxB.html