机械超细磨粉机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



机械超细磨粉机

超细磨粉机应用领域：超细磨粉机主要机械超细磨粉机适用于冶金建材化工矿山等矿产品物料的粉磨加工，可粉磨长石方解石滑石重晶石等矿产物料的加工。超细磨粉机工作原理：超细磨粉机工作时，将需要粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内，依靠悬挂在主机梅花架上的磨辊装置，绕着垂直轴线公转，同时本身自转，由于旋转时离心力的作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，使铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。风选过程：物料研磨后，风机将风吹入主机壳内，吹起粉末，经置于研磨室上方的分析器进行分选，细度过粗的物料又落入研磨室重磨，细度合乎规格的随风流进入旋风收集器，收集后经出粉口排出，为成品。风流由大旋风收集器上端的回风管回入风机，风路是循环的，并且在负压状态下流动，循环风路的风量增加部分经风机与主机中间的废气管道排出，进入小旋风收集器，进行净化处理。

超细磨粉机特点：增大了非控制粒度在破碎腔的面积；平行区改变了破碎腔结构形式，平行带很短，角度很平缓；破碎比大，产品细而均匀，减少了磨矿设备的负荷。超细磨粉机注意事项：为使超细磨粉机粉机正常，应制定设备“ 设备保养安全操作制度 ”方能保证超细磨粉机长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。超细磨粉机的磨辊装置使用时间超过小时左右重新更换磨辊时，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换，加油工具可用手动加油泵和黄油枪。超细磨粉机使用一段时间后，应进行检修

，同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。技术参数（仅供参考以实物为准）型号XFB-粉碎细度--目产量克/每次电机转数转/分功率KW外形尺寸2402403㎜重量kg操作过程备料：需注意物料必须是干燥的，如果物料不干，可以晒干或烘干（本厂与之相配的烘干有KH-的恒温干燥机），另外对于含有油脂较多，糖粉较多，纤维较高的物料也不好粉碎。

超细磨粉机

注意事项本机机械超细磨粉机适用于环境温度为-CC，相对湿度%，恒温最适宜，应放置通风干燥清洁的位置。本机不能长时间连续工作，每次不要越过分钟，加工数量多时，中间必须要休息，防止电机轴承过热造成电机损坏。刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工作在长时间使用后，碳刷和刀片如磨损严重，必需更换。防止机器掉到地上损坏机器，应安置相对稳定的工作台若发现电机不能正常工作，检查线路或查看保险丝常见故障产生原因及排除方法故障产生原因排除方法（必须切断电源才能进行以下操作）通电后电机不转动电源接触不良或插头松动。电源开关接触不良微动开关接触不良热保护器失灵修复电源或调换接头修理或更换开关调整微动开关更换热保护器通电后电机转动过慢或不转并产生振动机械部分卡住（粉碎机槽内有异物）离心器没有打开电源电压过低清除粉碎槽内异物，开机先空转半分钟后再慢慢喂料调正电源电压电机机壳表面过热负荷过大电机潮湿电源电压过低减少工作压力干燥电机调正电源电压产品配送大小刀片：用于粉碎物料时对物料的刀切式粉碎。碳刷：OV直流电机都要有碳刷，机械超细磨粉机会接触到电动机内部的旋转部分也就是转子，碳刷跟转子紧密接触把电流带到转子的换向器，从而驱动电机运转。大块物料经破碎机破碎成小颗粒后由提升机送入储料仓，电磁振动给料机将物料均匀的送到上转盘的中部，物料在离心力的作用下散向圆周边，并落入磨环的滚道内被环辊冲压滚碾研磨而粉碎，物料经第一层粉碎后又落入第二层及第三层，高压离心风机的抽吸作用将外部空气吸入机内，并将经过第三层粉碎后的粗粉带入选粉机内。选粉机内旋转的蜗轮所产生的蜗流使粗颗粒物料回落重磨，细粉则随气流进入旋风集粉器并由其下部的卸料阀排出为成品，而带有少量细粉尘的气流则经过脉冲除尘器净化后通过风机及???优势：投资成本低。易损件损耗低磨腔内运转安全可靠成品细度高环保无污染主要机械超细磨粉机适用于中低硬度，莫氏硬度低于级的非易燃易爆的各种脆物料，如方解石白垩碳酸钙白云石高岭土膨润土滑石云母菱镁矿伊利石叶腊石蛭石海泡石凹凸棒石累托石硅藻土重晶石石膏明矾石石墨萤石磷矿石钾矿石浮石等。

机械超细磨粉机

机磨粉机

CAX超细磨粉机是我公司在国内外先进制粉设备基础上，研制开发出来的新一代制粉设备,主要机械超细磨粉机适用于重晶石方解石石灰石高岭土，膨润土大理石石膏等硬度不大于级，温度在%以下的非金属矿物质的加工，细度在—500目之间可任意调整CAX超细磨粉机主要特点：噪音小，振动小压力大，细粉多，产量高,机械超细磨粉机适用于坚硬物料的加工磨机内无铲刀喂料，故障发生率低。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/xMQwJiXiekA0lf.html