四辊破碎机工作原理,四辊破碎机技术参数

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

四辊破碎机工作原理,四辊破碎机技术参数

如各种矿石焦炭煤陶瓷原料水渣石膏食盐化工原料等或与以上硬度相当的固体物料，具有使用维修费特低破碎比大性能可靠粉尘少噪音低等特点。A四辊二碎机型四辊二碎机型为通用的四辊破碎机，四个辊面分为堆焊辊面或者平辊面，按照用户要求的粒度选择组合，四辊破碎机工作原理,四辊破碎机技术参数适用于成品粒度要求目-mm的细碎作业，如钢铁行业制造焦粉；焦化行业生产煤粉；石英行业生产石英砂；铁矿行业生产铁粉等，或者与上述类似的破碎场合。四个辊面可以选择堆焊辊面和平辊面，按照用户要求的粒度选择组合，四辊破碎机工作原理,四辊破碎机技术参数适用于粒度要求目-mm的超细碎作业，如矿山行业生产石英砂精铁粉；陶瓷行业破碎钾长石钠长石；热电行业制造石粉用于锅炉脱硫；水泥行业制造水碴微粉煤粉；建材行业制造石膏粉；化工行业破碎各种化工原材料等，或者与上述类似的破碎场合。设备示意图工作原理四辊破碎机是利用四个高强度耐磨破碎辊相对旋转产生的高挤压力和剪切力来破碎物料，物料进入最上面两辊（V型破碎腔）以后，受到上两辊相对旋转的挤压力作用，首次将物料挤轧和啮磨后（粗破），然后再进入相对旋转的中间两辊，利用中间两辊的挤压力进行二次挤轧和啮磨（细破）后，最后进入下两辊，再次利用下两辊进行第三次挤轧剪切和啮磨（超细碎）后（仅四辊破碎机工作原理,四辊破碎机技术参数适用于四辊三碎机型）破碎成需要的粒度再由输送设备送出。

四辊破碎机工作原理,四辊破碎机技术参数

技术参数备注：型号命名方式（以PGPT为例）：表示四辊，P表示破碎机，G表示辊式，表示碾辊直径(mm)，表示碾辊宽度（mm），P表示堆焊辊面（表示平辊面），T（Y）表示弹簧保护(液压保护)。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/ABnPSiGungj4hw.html