# 烧碳破碎机,烧结对辊破,烧结机河北锰

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

## 烧碳破碎机,烧结对辊破,烧结机河北锰

对辊破碎机可供选矿化工水泥耐火材料磨料建筑材料等工业部门中细碎各种高中等硬度的矿石和岩石之用，尤其在建筑材料工业中生产瓜米石和绿豆砂等产品，有较一般破碎机械更优异的效果。对辊破碎机图片结构与性能特点对辊式破碎机将破碎物料经给料口落入两辊子之间，进行挤压破碎，成品物料自然落下。遇有过硬或不可破碎物时，对辊式破碎机的辊子可凭液压缸或弹簧的作用自动退让，使辊子间隙增大，过硬或不可破碎物落下，从而保护机器不受损坏。出料粒度的调节：两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置，楔形装置的顶端装有调整螺栓，当调整螺栓将楔块向上拉起时，楔块将活动辊轮顶离固定轮，两辊轮间隙变大，出料粒度变大，当楔块向下时，活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小，出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的，当增加垫片时两辊轮间隙变大，当减少垫片时两辊轮间隙变小，出料粒度变小。注意事项）要加强给矿的除铁工作，非破碎物（钎头等物）掉入对辊间会损坏破碎机，以致造成停车事故，所以在破碎机前应安装除铁装置。）对辊破碎机运转较长时间后，由于辊面的磨损较大，会引起产品粒度过细，这时要注意调整排矿口或对设备进行检修。

## 对辊破碎机

应用范围：对辊式破碎机用于冶金建材耐火材料等工业部门中高等硬度物料的破碎，针对河卵石制砂效果最佳。当物料进入机器的破碎腔以后,物料受到转动辊轴的啮力作用,使物料被逼通过两辊之间,同时受到辊轴的挤轧和剪磨,物料开始碎裂,碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线,通过两辊轴的间隙,向机器下方抛出,超过间隙的大颗粒物料,继续被破碎成小颗粒排出。对辊式破碎机（对辊破双辊破碎机）的应用范围：对辊式破碎机（对辊破双辊破碎机）可供选矿,化工,水泥,耐火材料,磨料,建筑材料等工业部门中,细碎高中硬度以下的矿石,岩石及耐火材料之用。对辊破碎机(对辊破)尤其在耐火材料和采矿行业中比一般破碎机械更优异的效果近几年来,烧碳破碎机,烧结对辊破,烧结机河北锰还广泛被应用于破碎钢砂等行业对辊式破碎机(对辊破)工作原理及结构系列对辊式破碎机（对辊破双辊破碎机）主要由辊轮组成辊轮支撑轴承压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/qoxjShaoTanFEyyF.html