免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

矸石风化,w　　鬯榛　矾土矿加工

制砂机破碎机篦缝排列方向与锤头回转方向一致,锤头磨损轻,粉状料少；制砂机破碎机篦缝排列方向与锤头回转方向垂直,则锤头磨损增大,粉状料增多。PCX型制砂机破碎机由于设计的缺陷,篦板两侧始终积料,造成中间的只锤头依靠打击破碎熟料,两侧的只锤头始终在熟料中挤压摩擦。锤头残体称重,中间锤头平均磨耗量为kg,两侧锤头平均磨耗量为kg,同样材质形状的锤头,磨耗增大倍。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/tS8wShiwd1vK.html