矿石硬度,矿石硬度HV,矿石硬度分类

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

矿石硬度,矿石硬度HV,矿石硬度分类

国际上通用的测定矿石硬度的方法是摩氏标准矿物硬度比较法;中国矿石硬度,矿石硬度HV,矿石硬度分类还采用普氏岩矿坚固性系数f(俗称岩矿硬度系数)表征矿石硬度。他以硬度从小到大的滑石石膏方解石萤石磷灰石正长石石英黄玉刚玉金刚石等十种标准矿物的硬度为标尺，鉴定被测矿石的硬度。被测定的矿物若能被某级标准矿物所刻划，在表面留下痕迹，又不能被低一级标准矿物刻划，则此矿石物料的硬度便在这两种硬度标值之间。通常用测得的划痕的深度分十级来表示硬度：滑石(talc)（硬度最小），石膏(gypsum)，方解石(calcite)，萤石(fluorite)，磷灰石(apatite)，正长石(feldspar;orthoclase;periclase)，石英(quartz)，黄玉(topaz)，刚玉(corundum)，金刚石(diamond)0。二矿石硬度计岩石硬度计硬度值参考：硬度代表物常见用途滑石(Talc)石墨(Graphite)滑石为已知最软的矿物，常见应用有滑石粉。

皮肤(skin),天然砒霜石膏(Gypsum)用途广泛的工业材料~冰块(ice).5指甲(nail)琥珀(Amber)象牙(Ivory).5~黄金(puregold)银(silver)铝(aluminium)黄金银常见用於饰品，铝则常见於工业应用。至少要认识的黄金K金白金方解石(Calcite)，铜(copper)珍珠(Pearl)方解石可作雕刻材料，也是许多工业的重要原料。

贝壳(shell)萤石(Fluorite)又称氟石，可作雕刻材料，常见应用於冶金化工建材工业。玻璃(glass)不捂钢(stainlesssteel)工艺时尚材质解码－不捂钢(Stainlesssteel)正长石(Orthoclase)Tanzanite丹泉石（坦桑石)纯钛正长石可作为陶瓷玻璃珐郎，以及制造钾肥的原料。~硬玉-缅甸翡翠或翠玉石英(Quartz)，紫水晶(Amethyst)为常见的耐火材料与玻璃的主要原料。电气石(Tourmaline)锆石(Zircon)常见於饰品应用黄玉(Topaz)常见於饰品应用偶然相遇的彩钻.5金绿柱石(Chrysoberyl)常见於饰品应用刚玉(Corudum)铬钨钢饰品磨料等。常见的宝石如红宝石蓝宝石等天然宝石均属刚玉；人造宝石「蓝宝石水晶」(可看站内此篇说明)其硬度亦同刚玉等级。

工艺时尚材质解码-蓝宝石水晶玻璃莫桑宝石(Moissanite)人造宝石，明亮的程度为钻石倍，但价格约为/00钻石(Diamond)地球最硬天然宝石，常见於饰品应用。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/l1i6KuangShiSiPrW.html