碎石机电机价格

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

碎石机电机价格

产品优点无刷无环起动器把传统的繁琐的多触点元件组成的起动装置去掉，采用无刷无环运行，操作简单，安装拆卸方便，可大大减少维修费用，其优点是：去掉滑环碳刷刷盒刷盒支架短路环及二次回路系统中的频敏变阻器交流接触器时间继电器等元件，并可保持电机原有的运行特性。主要技术参数额定频率：Hz额定电压：V配用电机功率：-KWa轻载：6Me≤M≤8Me5Ieb重载：6Me≤M≤2MeIe性能特点无刷无环起动器的工作原理是利用电动机在起动过程中，转子电流频率fz随转子转速升高而降低的关系fz=fS，当转子转速由上升到额定转速Ne时，转子电流频率则从Hz平滑地降至~Hz。

起动器阻抗Zp=rp+jxp,其中铁损rp的大小与频率的平方成正比，随着fz的降低，rp也随之下降，电抗Xp=ωLP，同理，Xp也减少。当起动结束后，sf很小，Zp则降到很小甚至近似于零，因此电动机在起动时，既能限制起动电流，也能提高功率因数和增大起动转矩，是一种理想的起动装置。应用领域废铁收购站生产能力-中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。为了避免这些不必要的麻烦，星光机械技术人员在这里给大家详细讲解下金属破碎的基本结构金属破碎机常见故障以及出现这些故障的原因。一金属破碎机的基本结构：. 基本结构：金属破碎机是由三组滚子磨环及搅拌犁组成，附属设备由一台向磨粉腔鼓风的风机及一台向三个滚子悬轴内腔送风的小风机组成。

三组滚子悬挂在旋转托架上，旋转托架的转动带动三组滚子在磨环上滚动；旋转托架由电机经皮带轮伞齿轮副带动。

碎石机价格

. 使用特点：主要部件作业环境风流大粉尘大；滚子和磨环是磨损元件，应满足一定的使用周期；滚子工作温度在0-50°C，润滑状态应稳定。悬轴部件经常发生子转不动，电流高达-A磨粉腔声音异常，滚子在磨环上有撞击声润滑泵给油不畅；传动大皮带轮漏油重：滚子和磨环不正常的磨损。

滚子表面磨成凹型面，有时发现有高低不平的条纹出现，环也出现凹型磨面；连接滚子组件的风管穿；搅拌犁易磨损。金属破碎机内部均采用S行定刀进行强制性喂料和破碎，因为金属物料进入机腔内首先要经过S刀进行撕破后才经过锤头旋转式锤打，直到把金属物料打成小于筛网孔的颗粒状或者是片状自然流出。确保联轴器的装配精度及电机和压缩机的同心度要求，制定合理的拆装方案，紧固柱销时应使用力矩扳手均匀锁紧。星光机械提醒大家：为了避免金属破碎机故障的减少，需要大家正确操作金属破碎机，日常做好金属破碎机保养和维修工作。进入公司黄页巩义康店星光机械厂河南省巩义康店星光机械主要从事新型环保压块破碎机，金属破碎机，各种大型破碎机专业生产线设备，破碎设备配置，金属破碎机厂家，压块破碎机设备价格研究生产的企业，康店星光各型号功能的破碎机产品应有尽有，而且质量过硬。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/SByHSuiShiARwXB.html