

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 莱歇磨液压

但由于液压系统故障具有隐蔽性可变性和难于判断性，所以，寻找故障的部位和原因就显得非常困难。

其原因可能是因为油箱里面有少量的水，随着时间增加，水和油混在一起，逐步发生乳化反应，油和水无法再分离。莱歇磨液压，现以阿联酋联合水泥公司莱歇立磨液压管路系统的冲洗为例，对冲洗过程作一详细说明。将蓄能器液压缸液压管路以及管接头等零部件准备好，搬运到指定的安装位置。

一定要确保回路上的阀门都已打开，否则，一旦开启冲洗油泵，产生压力足以损坏过滤器，并对操作人员产生危险。

物料由破碎机上部垂直落入破碎腔里，由两辊之间产生的强大压力挤压破碎下，物料大部分已经成为粉状，剩余小部分颗粒状物料的内部已经产生大量裂纹。莱歇磨液压，磨机出口温度小于时及时将磨风机阀门开度输出

值增加由开始输出值。当水泥和含水份的矿渣混合粉磨时，物料里的水份通过与热气流充分接触而被蒸发。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/HdpBLaiXieBsPH4.html>