

pqf-1007反击式破碎机锤头图片

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



pqf-1007反击式破碎机锤头图片

转子和反击衬板的间隙调整当转子在运行时，转子与反击衬板之间的间隙不能被调整。胀套联接的拆装和拧紧检查本设备大皮带轮（槽轮）的固定采用无键联接胀套联接。pqf-反击式破碎机锤头图片，原因：锤头磨损过大筛条断裂。原因：更换锤头时或因锥头磨损使转子静平衡不合要求锤头折断，转子失衡销轴变曲折断三角盘或园盘裂缝地脚螺栓伞。通过锻造能消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷，优化微观组织结构，同时由于保存了完整的金属流线，锻件的机械性能一般优于铸件。

四易损件的磨损小金属利用率高反击式破石机板锤的磨损仅在出现在迎向物料的一面。

pqf-反击式破碎机锤头图片，保养：如发现反击式破碎机（反击破）轴承发热：说明轴承缺油，需及时加油，当然加油过多也会使轴承发热，加油时一定要检查油位，轴承损坏，要及时更换轴承，上盖过紧，要调节好螺栓，松紧适度为宜。反击式破碎机锤头反击式破碎机破碎原理：物料受高速运动的板锤的打击，使物料向反击板高速撞击，以及物料之间相互撞击而破碎。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/ILBVPQywNf0.html>