

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



中速磨煤机进煤管堵塞

总结各电厂磨煤机进水的原因，首选是石子煤手动排放过程中操作不当，其次是排石子煤过程中阀门不严，使高压冲洗水进入磨煤机内，造成事故发生。

中速磨煤机进煤管堵塞，一般风煤比大通风量大时煤粉偏粗，其携带出的煤粉量和颗粒也大。启动磨煤机完成了暖磨以及做好点火的准备工作之后，煤可入磨煤机。

若出口温度高于规定值，高温会驱使挥发分从煤中逸出，增加燃料着火的潜在可能性出口温度低于规定值，会因煤不能获得充分的干燥以致吸附在磨煤机内部和煤粉管中。

炉膛内烟道内检修完毕，无杂物，无人在工作，所有门孔完好，处于关闭状态；各膨胀指示器完整，并校对其零位。防止磨煤机堵煤的技术措施近期由于二期大量烧蒙煤水分较大导致磨煤机出口温度较低磨煤机出力较大时易发生堵磨现象。什么是仪表活动分析，仪表活动分析有何作用？答案：锅炉运行时的工作状态，是通过各种仪表的指示来反映的。

中速磨煤机进煤管堵塞

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/MNIEZhongSuVuL6d.html>