

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



雷蒙磨配件ygm8314型

雷蒙磨配件ygm型，日常磨棍出现的问题主要有：轴承的损坏，出现问题的主要原因可能有两种：一种是断油，密封圈坏了，二是长期缺乏维修和清洗，磨棍装置使用时间超过小时左右重新更换磨棍时，必须对滚套内的各滚动轴承进行清洗，对损坏件进行更换，加油工具可用手动加油泵或黄油枪。磨粉机在安装前对操作人员必须进行必要的技术培训，使之了解磨粉机的原理性能，熟悉操作规程。

矿山机械行业的设备也存在更换配件的问题，如雷蒙磨粉机，在使用了一段时间之后，磨粉机易损件就需要更换，这些配件需求的从在，也为矿山机械配件市场的发展提供了一定的空间。

雷蒙磨停机时应按下列顺序关闭各机：先关闭给料机停止给料；约一分钟后停止主机；吹净残留的粉子后停止鼓风机；最后关闭分析机。因雷蒙磨性能稳定适应性强性价比高，自引进我国多年来，已被普及应用于非金属矿物的加工。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/aiCrLeiMengMz00L.html>