

## 日产5000吨粉碎机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 日产5000吨粉碎机

日产吨粉碎机，喂入时操作人员应站在加料口一侧，衣服衣袖应扎紧，戴上口罩和工作帽。未经许可，禁止商业网站等复制抓取本站内容；合理使用者，请注明来源于。

锤片是主要易损件，磨损后无论是同方向调换棱角日产5000吨粉碎机还是调头调换棱角都要全组锤片同时调换，当更换新锤片时也要整套锤片同时更换，不能用单个锤片以新换旧。

为阻止腔内温度过高，提高粉碎效率，防止颗粒粘腔粘刀堵齿结团，在腔体表面的组宽腔体水夹套强迫水冷，使腔内温度控制在较低限度。二特点整机由进料斗粉碎腔分级腔旋风分离器布袋除尘器引风机等部件组成为一体。

开机后，先使设备空转分钟，检查转子转向是否正确，声音是否正常。

轴承内润滑油过多过少或老化也是引起轴承过热而损坏的主要原因，因此，要按着使用使用书要求按时定量地

加注润滑油，一般润滑占轴承空间的过多或过少都不利于轴承润滑和热传递。当换上新鲜润滑脂时，给滚柱和轴承圈周围区域加润滑脂，并在底部箱体加的润滑脂，千万不要加过多的润滑脂；当发现粉碎机产量突然下降时，除原料的因素外，应重点检查补风门是否到位，管道是否漏风，脉冲布袋是否堵塞，电磁阀风机是否正常工作等。

在粉碎机内放置搓板搓板有阻物料环的作用，但是作用有限，一是搓板的齿作用于锤的前端，摩擦面小，锤片磨损也有耐久问题；二是搓板挤占筛的包角，搓板面积过大筛就会减小，而筛面积过小产量就会减少。

粉碎机安装完后要检查各部紧固件的紧固情况，若有松动须予以拧紧。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/akd8RiChanDeQSo.html>