

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



雷蒙磨操作

雷蒙磨调试空负荷运转试机，在无负荷试机前，应将磨辊装置用网绳抱牢，避免磨辊与磨环接触冲击，然后主机空运转试机不少于小时；主机运转时应平稳，箱体内油温不得超过，温升不超过。雷蒙磨操作，雷蒙磨粉机使用一段时间后，应进行检修，同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。

在矿石雷蒙机生产过程中磨粉设备的配件也起着一定作用，高质量的磨粉设备及配件在粉体研磨过程中可延长寿命及生产效率有一定的见效。

小型雷蒙磨粉机运用时启用的次序是首先启动剖析机，而后再启动风机，而后启动主机，启动主机后，开端加料，应当先加渺小颗粒料，再加正常颗粒料，而后开微风量阀门，在保护进料口不向外喷粉的前提下尽量关小排气阀。

三雷蒙磨（磨机）调试：空负荷运转试机，无负荷试机前，应将磨辊装置用网绳抱牢，防止磨辊与磨环接触冲击，然后主机空运转试机不少于小时；主机运转时应平稳，箱体内油温不得超过，温升不超过。

雷蒙磨操作

曙光机械生产的磨粉设备使用优质钢材进行设计研发生产，外观简单大方，功能技术强大，可实现自动化程序，操作简单易懂。三雷蒙磨磨机调试：空负荷运转试机，无负荷试机前，应将磨辊装置用网丝绳抱轧牢，避免磨辊与磨环接触冲击，然后主机空运转试机不少于小时；主机运行时应安稳，箱体内油温不得超过，温升不超过。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/bMbrLeiMengDRkvP.html>