

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



炼铁

炼铁，保持适宜的铁口角度，可使炉缸内存有适当的残铁，起保护炉底的作用，同时使铁口泥包稳定坚固。铁矿粉造块并不是简单地将细粉造块，而是在造块过程中采用一些技术措施生产出性能质量更优越的炉料。为防止煤气中毒与爆炸应注意以下几点：在一二类煤气作业前必须通知煤气防护站的人员，并要求至少有人以上进行作业。

处理下部结厚的方法是：在维持顺行稳定送风制度和造渣制度的条件下，使炉渣碱度稍低一些，炉温掌握稍高一些。）根据休风时间长短及开铁口的情况，决定是否用一个渣口作临时备用出铁口。

冷却水与粒化渣落入脱水器筛网中，在的筛网中过滤，滤下的水流入回水槽，经回水管道进入集水罐，经循环水泵加压后供粒化器使用。炼铁，烟煤粉尘制备喷吹系统，当烟煤的挥发分超过时，可发生粉尘爆炸事故。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/dg8pLianTieBhfN5.html>