

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



直线振动筛安全规程

四开车前认真检查设备各部件是否完好，传动带松紧适当有无损坏，检查筛板是否完好，压筛木是否松动或脱落。

八本岗位司机要认真检出筛上物料中的杂物，发现精煤跑矸时及时告诉中矸筛司机或班队长，并将分煤器放下，停车时要把筛子开空。刚性叶轮式给料机(GY型)GY型刚性叶轮式给料机用于将上部料仓中的干燥粉状物料或小颗粒物圆振动筛(YKYZ)圆振动筛(YKYZ)系引进德国技术制造的高效振动筛。检查部位-----检查内容机体部位-----各部的螺丝铆钉和焊接口等处是否松动和有无裂纹，特别注意轴承的螺丝弹簧是否断裂或夹有矿石和木片等基础是否振裂筛底压板是否松动筛底是否有漏洞和堵塞现象传动部位-----三角皮带的松紧是否适宜皮带轮及振动器是否松动和振裂轴承螺丝是否松动给矿和排矿漏斗---检查磨损情况及是否堵塞电气装置-----各部是否正常4检查一切正常后方可启动，启动可按下列顺序。运行中的维护及重点检查内容：.1在运行中要注意电动机及机械部分声音，温升有无异常，如有异常应立停车检查。各轴承表面灰尘要擦净，机器周围要清扫，不得有矿石和矿粉等物料，皮带及皮带轮上应无油质，对流出的润滑油要加以清理，不得流到水泥基础上和矿砂上。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/1Ba6ZhiXianKNw29.html>