

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



磨机石粉

举报价格：面议详细情况为使雷蒙磨粉机能够长期安全生 产工作，应在生产车间配备必要的检修工具机润滑油等相应配件。雷蒙磨粉机的磨辊磨环铲刀装置为主要易损件，在使用时间超过小时左右时应更换新磨辊装备，并对各滚动轴承进行清洗维护，在设备使用前后磨机石粉还要对连接螺栓螺母等细小配件进行仔细检查，确认润滑油脂是否加足。可能是由于锁粉器未调整好，密封不严，造成粉倒吸；铲刀磨损大，物料铲不起；风道堵塞；管道漏气密封不好等原因，应重新检查调整锁粉器；更换铲刀；密封管道；将风管道物料清理重新下料磨粉。分析机叶片磨损，无法起到分级作用；鼓风机风量不适当，应更换分析机叶片解决粉料过粗问题，提高风量解决粉料过细问题。铲刀磨损严重无法铲起物料，地脚螺栓松动；料硬冲击力大；磨辊磨环失圆变形严重，应及时调整给料量和进料粒度，更换新铲刀磨辊和磨环。风叶上有磨粉沉积，风叶在分级过程中受磨损不平衡；地脚螺栓松动，此时应清除叶片积粉或更换叶片，及时拧紧地脚螺栓，保证机器运行稳定性。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/JQPXMoJiFHiUQ.html>