

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



五吨雷蒙磨

举报雷蒙磨粉机在加工物料的时候，物料在碾压力的作用下 破碎成粉，然后在风机的作用下把成粉的物料吹起来经过分析机。五吨雷蒙磨的风选气流是在风机 磨壳 旋风分离器 风机内循环流动作业的，比高速离心粉尘少，操作车间清洁环境无污染。经业内人士分析，雷蒙磨粉机风机出现这种问题的主要原因是风叶上积粉或者磨碎不平衡导致的，解决这个问题就需要首先查看原因，然后再仔细的清除叶片积粉，如果风叶上的积粉比较多，就可以考虑更换叶片了。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/NxhOWuDunZBuL7.html>