

一般设备要求几层垫铁

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



一般设备要求几层垫铁

制造厂家竟然要求垫铁表面要磨削，说是这样才能提高安装精度，国标规范里有这样的规定吗？从严格意义上讲，配合面需要研磨，保证接触面不小于 - %。引用第楼奔腾液压件于--发表的从严格意义上讲，配合面需要研磨，保证接触面不小于 - %。打好基础是很重要的借机讨论一下，国内常说的有垫铁安装，一般认为是由垫铁承受设备重量和设备运行中的动载，在计算垫铁面积和数量时就是这样算的。有需要磨削的，对于精度要求相对较高的设备一般要求平面度较高，大部分情况下都不用磨，铣就可以了。每一垫铁组应尽量减少垫铁的块数，且不宜超过五块，并少用薄垫铁；放置平垫铁时，最厚的应放在下面，最薄的且不小于mm的放在中间，并将各垫铁相互用定位焊牢，但铸铁垫铁可不焊。

每一组垫铁应放置整齐平稳，接触良好，设备调平后，每组垫铁均应压紧；对高速运转的设备，用mm的塞尺检查垫铁之间和垫铁与设备底座之间的间隙时，在垫铁同一断面处以两侧塞入的长度总和不得超过垫铁总长(宽)度的/。设备调平后，垫铁端面应露出设备底面外缘，平垫铁宜露出~0mm，斜垫铁宜露出~mm；垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。设备采用无垫铁施工时，当设备底座上设有安装调整螺钉时，其支撑调整螺丝用的钢垫板上平面的水平度允许偏差不大于/000。采用减振垫铁调平时，基础或地坪应符合设备技术要求，在设备占地范围内，地坪(基础)的高低差不得超出减振垫铁调整量的%~0%，放置减振垫铁的部位应平整

一般设备要求几层垫铁

。需要采购一批斜垫铁但不知道斜垫铁有什么标准，他的斜度是多少以及多大的设备适合什么样尺寸的斜铁，斜铁的尺寸长×宽×厚，厚度是垫铁的最厚一般设备要求几层垫铁还是最薄处。《SH-T-石油化工机器设备安装工程及验收通用规则》《HG-化工机器安装工程施工及验收通用规范》斜垫铁的规格以及精度要求：斜垫铁一般没有具体规格，一般是按设备重量设计图纸，定做加工。

但常用的规格有；；；1；1；；；1；；1；等。斜垫铁精度一般为，为一般粗糙精度斜垫铁，为中级精度斜垫铁，为高级精度斜垫铁，为精密斜垫铁（磨床磨削平面而成）。进入公司黄页河北兴瑞工量具制造有限公司河北兴瑞工量具造有限公司是国内知名的工具量具的专业生产厂家，拥有雄厚的技术实力和丰富的生产经验，持有国家平板量具生产许可证，率先通过ISO质量体系认证。被省市两级有关部门授予“重合同，守信誉”单位，产品畅销个省市，自治区，部分产品远销：美国，德国，日本，韩国等国家深受国内外客户的好评。

主要产品为大理石（岩石）平板大理石平台量具量仪调整垫铁弯板平台检验平台划线平台平尺方箱直角尺V型架（铁）镁铝合金平尺等二十几个工量具系列。广泛应用于机械车间装配车间机（检）修车间，计量室及工程技术人员的检验测量装配研磨，能准确检测出工件的平面度平直度垂直度及以角度的误差值。

河北兴瑞工量具制造有限公司，我公司生产铸铁平板铸铁平台检验平台划线平台钳工平台铆焊平台工作台平尺方箱v型架v型铁直角尺桥尺弯板机床减震垫铁调整垫铁偏摆仪千斤顶特种扳手齿轮跳动检查仪；花岗石平台大理石平板平尺v型铁方箱角尺v型块平台支架等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/bS9SYiBanuh1aD.html>