

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 重工机械检修规程

泥浆泵操作规程与维护保养开泵前注意事项：保险凡尔及泵压表必须齐全灵敏，保险凡尔销钉必须和所装的缸套尺寸的最大泵压相适应，不准用铁钉或其重工机械检修规程销子代替。

挂合泵离合器时，必须采用二次开合法，先合上离合器立摘开，观察泵运转情况，并确认无问题后才能正式挂上离合器。开泵后及时检查各润滑油路是否畅通，润滑油压如低于MPa，应停泵检查，运转中要注意检查十字头拉杆是否润滑良好。检查并拧紧液力端各连接螺栓，检查动力端轴承齿轮油泵工作情况，各运转部分的温度不得超过。维护保养注意事项：检修泥浆泵时必须关闭离合器气阀，泵未修好不准合阀，以免发生人身或机械事故。新泵或大修泵应按额定负荷的~%试运转h，在前0h运转期间，每h要清洗一次各机油滤清器，h后更换全部润滑油并清洗传动机构和油池。试运转期间，轴承导板盘根盒传动齿轮等处的温度不超过，油路必须畅通，油压应为~MPa。新泵运转h后，必须更换润滑油，以后每h，再更换润滑油一次，若栏杆盘根盒漏浆，润滑油被污染时应及时更换，否则造成齿轮泵及拉杆早期磨损。星型卸料器的常见故障和注意事项供应，我们将始终站在行业的最前沿，引领行业发展趋势，成产和提供最优质的产品和服务。星型卸灰阀在出厂前减速机已注足润滑油号润滑脂，星型卸灰阀已注足锂基润滑脂，投入使用后-个月内，传动及轴承部件应补充或更换油脂，若环境温度高，潮湿或空气中灰尘过多时，应适当缩短换油时间。

星型卸灰阀在运转过程中，避免因物料颗粒大，粘接力强引起的设备超载运转，或除尘器中遗留异物造成的设备卡壳或电机短路导致设备或损坏，建议用户及时检查并加装过载保护装置。施工升降机安全操作规程：施工升降机应为人货两用电梯，其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责，并必须由经过专业培训，取得操作证的专业人员进行操作和维修。作业前重点检查项目应符合下列要求；各部结构无变形，边接螺栓无松动；齿条与齿轮导向轮与导轨均接合正常；各部钢丝绳固定良好，无异常磨损；运行范围内无障碍。

升降机在每班首次载重运行时，当梯笼升离地面 ~ m时，应停机试验制动器的可靠性；当发现制动效果不良时，应调整或修复后方可运行。升降机在大雨大雾六级及以上大风以及导轨架电缆等结冰时，必须停止运行，并将梯笼降到底层，切断电源。当升降机在运行中由于断电或其重工机械检修规程原因而中途停止时，可进行手动下降，将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓慢向外拉出，使梯笼缓慢地向下滑行。

较大维修项目，必须由项目负责人统一指挥，设安全负责人，监督检查，互相配合，工作前必须检查所用工具，起吊设备的可靠性，严禁超负荷带病运转。工作人员如因工作需要，进入机器内部时，必须设专人在外监护，必要时重工机械检修规程还应将断电装置加锁，然后由进入设备内部的工作人员带好钥匙，一切工作准备完成后，方可进入设备内进行工作。设备检修完工后，应清理工作现场，不得将杂物或工具遗留在设备内，经检查确认无错后，方可通知有关部门送电试车。

检修钳工操作规程检修工作中，拆下的零部件应妥善放置，不得丢失，检修机械零部件的结合面时，应将吊起部件部份整稳，手不得伸入其间，检查设备内部，应用行灯或手电筒，不得用明火照明，检查容易倾倒的部件时，必须支撑牢固。

使用扳手时，扳手与螺帽接触部份，不得粘有油脂，接触紧密，不可在扳手上加套筒用力，也不可用扳手当锤使用。

根据物体重量体积形状等，采用适当的吊运方法和选用适当工具设备，不许斜吊，不许吊固定或掩埋不明物件，不许超负荷吊装以及超负荷使用各类起重工具。

严禁将有电缆通过或有滑线电缆的钢梁，水泥梁作为起重支承点，不得随意在钢梁设备及楼板上焊接吊环和打吊孔，必要时，要经过有关部门同意，经计算后，方可进行，吊环要焊接牢固可靠。

严禁在运行管道带电运转设备机械设备以及不坚固的建筑物或其重工机械检修规程物体上，固定滑轮葫芦] 错  
茸魑 F 鹞匚铜某辛 恪 8 髦制鹞毓 丕叨家 7 瞎妮癩 < 穀棕 女翎煨蓓 ㄋ 缙 煨藓蝗 匭胱  
鞞 的试验，合格后方可继续使用。各种起重设备，必须有专人负责维护保养，定期检查，建立设备档案，  
各零部件不得随意拆卸，更换，必须更换时，应经主管部门同意。高空作业凡离地面米以上为高空作业，所有  
高空作业者，不论工程，什么地点，什么时间，不论专职或临时，均应执行规程。高空作业要穿软底鞋，不许  
穿拖鞋硬底鞋和塑料鞋，以防滑倒或摔下，戴安全帽和安全带，安全带要高挂低用，并栓在结实，牢固的构件  
上，不能栓在有尖锐棱角的物件上，以免被其割断造成事故。在厂房内进行高空作业时，特别要注意周围环境  
，如电缆电线，各种机械设备，管道支架等，如有危害工作人员安全现象，应立排除或停止工作。使用梯子登  
高时，梯子中间不得缺层，并应牢固地支撑在墙柱上，梯角要有防滑措施，靠放斜度不小于度，使用人字梯必  
须挂牢挂钩。高空作业时，工具应放在工具袋内，不应把工具器材放在工作点边缘，传递物件应用吊绳，严禁  
上下抛掷工具或器材。在机器开动前，先检查设备的主要部件与紧固螺栓的连接件，是否出现松动现象，颚破  
的安全装置有没有保留其完整性，再检查下破碎腔，待这一切都完成之后，确保做好了鄂破操作前的准备。

钢丝绳的绳套，应装有铁套环；用编结法结成绳套时，编结部分的长度不得小于绳径的倍，并且不得短于mm。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/eyCAZhongGonghKKsJ.html>