

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



广汉碎石机厂

鄂式破碎机工作原理 鄂式破碎机工作方式为曲动挤压型，其鄂破工作原理是：动颚悬挂在心轴上，可作左右摆动，偏心轴旋转时，连杆做上下往复运动。此外，这种鄂式破碎机工作时，动颚上每点的运动轨迹都是以心轴为中心的圆弧，其破碎比 i 一般为-由于运动轨迹简单，故称简单摆动鄂式破碎机。

简摆鄂式破碎机结构紧凑简单，偏心轴等传动件受力较小；由于动颚垂直位移较小，加工时物料较少有过度破碎的现象，所以此鄂式破碎机动颚颚板的磨损较小。我公司生产的鄂式破碎机（鄂式破碎机），具有破碎比大产品粒度均匀结构简单工作可靠维修简便运营费用经济等特点。

鄂式破碎机广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料。鄂式破碎机简单摆动和复杂摆动的区别 鄂式破碎机（鄂破）分简单摆动鄂式破碎机和复杂摆动鄂式破碎机两种类型，广汉碎石机厂们的工作原理很相似，动颚的运动轨迹有较大的差别。

简单摆动鄂式破碎机，因动颚是悬挂在支承轴上，所以当动颚作往复运动时，动颚上各点的运动轨迹都是圆弧形，而且水平行程上小下大，而以动颚的底部（排矿口处）为最大。由于落入破碎腔的矿石，上部均为大矿块，往往达不到矿石破碎所必需的压缩量，故上部的大块矿石，需反复压碎多次，才能破碎。复杂摆动鄂式破碎

机，由于其动颚又是曲柄连杆机构的连杆，在偏心轴的带动下，动颚上点的运动轨迹近似椭圆形，椭圆度是上小下大，其上部则近似圆形。这种破碎机的水平行程正好与简摆颚式破碎机相反，其上部大下部小，上部的水平行程约为下部的倍，这样就可以满足破碎腔上部大块矿石破碎所需的压缩量。

同时整个动颚的垂直行程都比水平行程大，尤其是排矿口处，其垂直行程约为水平行程的倍，有利于促进排矿和提高生产能力。为了满足市场需要，我们研制开发了砂石破碎分选成套设备，其主要产品有：GP-0C型可逆立轴冲击制砂机GPXS系列风车式洗砂机GPZS系列振动分选筛砂机GP-型卧式制砂机皮带输送机等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/gcy2GuangHanEoh0c.html>