

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 鄂式破碎机的操作规程

出现下列情况应紧急停车：主轴承或动臂轴急骤升温超过，表面现象是手背触及轴承座不能持续一秒钟时。鄂式破碎机操作规程及维护保养一操作人员首先要熟悉设备的各种机械性能特征及安全操作条例，正确使用设备，保证设备的正常运转。二鄂式破碎机起动前的准备工作：仔细检查轴承的润滑情况是否良好，轴承内及衬板的连接处是否有足够的润滑脂。为了尽可能延长鄂式破碎机的寿命，除了要注意维护和保养鄂式破碎机之外，日常操作的科学性和正确性也是关键影响因素，以下是鄂式破碎机操作规程的注意事项汇总：熟悉鄂式破碎机的结构性能和操作规程。做好开车前的准备工作：鄂式破碎机开车前，必须对鄂式破碎机进行全面的检查；备连接螺栓有无松动现象；拉紧弹簧的松紧是否合适；各轮滑系统有无缺油失效现象；破碎腔内不得有任何物料；注意衬板的磨损情况水泥生产工艺。鄂式破碎机工作运转中，必须注意均匀给料，不允许物料充满破碎腔，更要防止过大的物料或非非破碎物进入破碎机。为了保证鄂式破碎机生产过程的连续性，作业时，各设备的开车顺序应该按照工艺过程的方向，从后向前，停车顺序则相反陶瓷球磨机。造成鄂式破碎机轴承温度偏高的原因，常常由于润滑油不足，中断或有脏物侵入造成，应该注意供油及其定期维护，并定期更换润滑油。

鄂式破碎机的维修：在鄂式破碎机使用过程中，应该注意破碎机的维护和维修，在日常维护中常见的故障，发生的原因，如下可供参考：操作时有不正常的声响原因一：衬板固定不紧，应该紧固衬板。破碎产品粒度

增大，原因可能是衬板下部磨损，可以将衬板倒转度使用或调整排料口，直至衬板报废更换。 弹簧拉杆断裂，原因可能是弹簧压的过紧或在减小排料口时忘记放松弹簧，建议每次调整排料口应该相应调整压紧弹簧。 生  
意宝月日讯破碎机安全操作规程一破碎机的合理使用破碎机给料规格不得超过给矿口尺寸的倍。

出现下列情况应紧急停机：主轴承或动颚轴承急剧升温超过 $C^{\circ}$ ，表面现象是手背触及轴承座不能持续一秒钟时。

处理颚式破碎机堵矿时，应首先处理掉给矿机头部矿石，然后从上部进行处理，禁止用盘车处理或从排矿口下部向上处理。

购买颚式破碎机除了一定要选好质量，机器提醒你鄂式破碎机的操作规程还有严格按照安全操作规程运转机器，才能最大限度的延长机器的使用寿命，降低成本投资。调节排料口时，应先松开拧紧弹簧，待调整后，再适当调整弹簧的张紧程度并拧紧螺栓，以防衬板在工作时脱落。颚式破碎机的安全操作规程本文来自：颚式破碎机专题站时间：--作者：机器点击次数：00众所周知，颚式破碎机是制砂线和石料线必备的破碎设备。

以下重工结合多年的生产经验总结的几点颚式破碎机安全操作规程：颚式破碎机开机前，必须对设备全面的检查，如检查连接螺栓有无松动现象，拉紧弹簧的松紧是否合适等情况。为了保证设备生产过程的连续性，作业时各设备的开车顺序应该按照工艺过程的方向，从后向前，停车顺序则相反。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/oKGLEShiW0ux7.html>