

碎煤机电流大的原因,碎煤机的工作原理

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



碎煤机电流大的原因,碎煤机的工作原理

电厂燃料运行技能鉴定指导书试题初级工北极星电力网技术频道 作者佚名//1710085所属频道火力发电关键词燃料技能运煤皮带输煤值班员初级工一单项选择题(共题分)运煤皮带两侧人行道均应装设。答案：C带式除铁器是由电磁铁机架驱动电机减速机弃铁皮带支撑托辊冷却风机等组成。

答案：C机械各部件是否正确地安装到工作位置，直接影响到机械的正常运转，关系到摩擦件的磨损速度，决定着。(A)不超过架构;(B)不超过托辊和滚筒边缘;(C)不超过滚筒轴承座端面;(D)不超过主传动滚筒边缘。(A)

;(B) ;(C) ;(D) 答案：B电动机在运行中轴承(滑动)最高允许温度。(A)按启动警告电铃，通知工作人员远离设备;(B)检查设备;(C)收回所有工作票;(D)请示有关领导。答案：A滚筒表面型式有光面包胶和铸胶型滚筒，在功率不大环境温度不低的情况下，一般采用滚筒。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/uK4mSuiMeiwwK41.html>