

## 山东大理石页岩砖厂企业管理制度

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 山东大理石页岩砖厂企业管理制度

根据《安全生产许可证条例》（国务院令第号）规定，按照国家安监总局的统一要求，截止年月日未取得《安全生产许可证》的非煤矿山企业，要依法予以关闭。在坡度大于的坡面上凿岩打眼爆破清理浮石的作业人员必须佩戴安全帽，系安全带或安全绳，并将其栓在牢固地点。在开采爆破时要规化和设定好区域范围，要放好警戒，设好标志，定好专人，防止人畜进入警戒区域，造成不应有的安全隐患。在开采区范围内架设的输电线必须高于机械设备的最高部位，或深埋地下，高压输电线应高于机械设备最高部位米以上，低压线不低于米以上。

采装运机械设备运转时，严禁任何人员上下和进行任何修理调整工作，无关人员不得进入设备操作范围，非操作人员严禁操作机械，工作完毕时，必须把机械撤到安全地带并切断电源。

为保证边帮的稳定，上部台阶采完后，必须留有安全平台和清扫平台，用安全平台作为通道时，必须有预防落物伤人和作业人员坠落的保护措施。石厂应经常对采场进行全面检查，当发现台阶坡面有裂隙可能塌落，或有大块浮石，伞檐悬在上部时，必须迅速进行处理，处理时要有可靠的安全防护措施，受到威胁的人员和设备设施要撤至安全地带。

对于最终边帮的爆破，必须采用有减震措施的控制爆破，以维护边帮岩体的完整性，保持边帮的稳固性，在距最终边帮米以内，禁止进行硐室爆破。禁止在台阶工作平面边缘堆放矿岩或物件，禁止潜孔钻挖掘机气泵等重型机械设备在距平面边缘小于米的地段内行驶和停留作业。采剥工作台阶高度和台阶坡面角度时，必须根据岩石性质开采方法采掘设备及安全条件确定，台阶的高度或坡面角度应在安全允许范围内实施。

### 企业制度

火工用品和爆炸物品一定要定点存放，分类存放，专人保管，编号注册，存放地点必须阴凉干燥通风透气，防止潮湿。厂长岗位责任制负责本厂的生产经营管理，是安全生产的第一责任者，对全厂生产技术安全管理等负有全面责任。认真贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规及上级的有关经营生产等方面的指示精神，正确处理国家集体和职工的三者关系。组织开好厂办公会，组织编制审查本厂生产经营安全技术及职工生活等方面的远景规划以及全年生产计划和进度计划，重大问题报请上级审批后执行落实。主持召开行政会议，总结部署本厂的生产建设任务及各项工作，领导组织并确保完成上级下达的生产任务及各项经济指标。加强和改善经营管理，实行经营责任制，推进科学进步，保证产品质量，提高效率，努力降低成本，提高经济效益，履行贯彻落实好集团制定的一切管理制度，特别是三编三统一支笔制度的执行。阅批上级行政机关的来文，组织制订修改本厂的重要规章制度方案及奖惩意见，维护本厂正常的生产工作秩序。关心职工生活，经常深入基层，深入群众进行调查研究，听取群众意见，不断改善劳动环境和工作条件，逐步完善和提高职工的物质文化水平。

### 企业管理

认真执行厂长分工负责制，全力支持生产和安全技术厂长的工作，充分发挥各分管厂长和各职能部门的作用，积极采纳职工合理化建议，协调好生产专业技术部门的关系。按时深入基层了解情况，检查基层管理人员的工作质量，定期检查主要岗位设备运转运行情况及岗位纪律，强化安全教育管理。及时如实地向上级部门汇报生产安全事故，组织参与重大事故调查分析，坚持四不放过原则，分清责任，查明原因，吸取教训。对因本人违章指挥，违章作业造成的事故或严重问题，负直接责任，对因管理失误造成的事故或严重问题负管理责任。职工劳动纪律制度凡本厂职工一律实行考勤管理制度，月终依据逐日考勤结果汇总工，报公司审定计发工资。

职工个人因事因病不能到岗上班者，一律办理请假手续，具体办法如下：副厂级后勤管理人员有事休息需向厂长请假，并在前一天办理请假手续，经批准方可休息。不得在工作时间内，尤其是机械设备运行过程中擅离职

守，私自脱离岗位，避免发生机械设备事故和危及他人人身安全。不准在工作时间内进行任何形式的娱乐，班上班下杜绝聚众赌博，严于律己，遵章守纪，爱岗敬业，完成生产工作任务。安全守则自觉遵守安全生产法律法规及公司安全生产规章制度和操作规程，不违章作业，并制止他人违章操作。经常检查现场及机械设备的安全状况，及时发现并解决存在的安全隐患及问题，确保设备正常运行和人身安全。

严格爆炸物品的管理和使用，非专业人员禁止爆破，在爆破现场严禁吸烟和携带火种以及放射性装置，爆破前疏散现场人员和周边其他人员，做到万无一失，严禁私藏或存放爆炸物品。对违章指挥和强令冒险作业有权拒绝，遇危及人身安全的紧急情况可先行停止作业，及时采取解决措施，严禁带电作业，真正做到三不伤害。

经常进行安全教育培训，积极参加安全生产活动，提高职工安全生产意识和安全技术水平，自觉佩带和使用劳动防护用品，发生安全事故要配合调查分析原因，并积极采取防范措施，做到四不放过。职工守则全厂干部职工必须牢固树立爱岗敬业的思想，做到在其位谋其政；在岗一分钟尽责六十秒；恪尽职守尽职尽责。勤奋学习，熟练掌握机械设备技能和工艺操作技术，正确维护生产设备和合理调度生产，确实做到人机的最佳匹配。严格遵守国家的法律法令，认真履行公司规定的劳动纪律和各项规章制度，在社会上做遵纪守法的好公民，在企业中做遵章守纪的好职工，真正做到有令行，有禁止。认真贯彻落实《安全生产法》，严格执行安全生产责任制度，真正做到不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害，确保人生安全。

认真执行会计制度，做好记帐算帐报帐工作，如实全面地反应本厂资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期结报。库房管理制度库房必须由专职库管人员进行相关出入库的管理工作，其山东大理石页岩砖厂企业管理制度人员未经准许不得进入库房或者代管库房管理的一切相关事宜。库房管理人员必须配合财务人员对所有库房以及出入库明细根据年季月度库房报表进行核查，同时如实填写盘点报表，并上报领导。因私不能随叫随到，影响正常工作，将视情节要处以罚款，造成较大影响或情节严重者要予以停职开除，直至追究刑事责任。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/DSopShanDongZnOqH.html>