

伊犁哈萨克石灰石洗炼铁矿石设备

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



伊犁哈萨克石灰石洗炼铁矿石设备

考点名称：金属的冶炼（铁的冶炼）金属冶炼：金属冶炼是把金属从化合态变为游离态的过程矿石 工业上能用来提炼金属的矿物叫做矿石。 常见的矿石赤铁矿(FeO)黄铁矿(FeS)褐铁矿($\text{FeO} \cdot x\text{H}_2\text{O}$)水铝石($\text{AlO} \cdot \text{H}_2\text{O}$)菱铁矿(主要成分是 FeCO_3)磁铁矿(FeO)方铅矿(PbS)孔雀石 $\text{Cu}(\text{OH})\text{CO}_3$ 赤铜矿(Cu_2O)铝土矿(主要成分是 Al_2O_3)黄铜矿(主要成分是 CuFeS_2)辉铜矿(主要成分是 Cu_2S)。

铁的冶炼 原理：把铁矿石冶炼成铁是一个复杂的过程，其主要的反应原理是：在高温下，利用伊犁哈萨克石灰石洗炼铁矿石设备还原剂一氧化碳把铁从铁矿石里伊犁哈萨克石灰石洗炼铁矿石设备还原出来，其反应的化学方程式是： $\text{FeO} + \text{CO} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe} + \text{CO}_2$ 炼铁的原料及作用：铁矿石：提供原料焦炭：提供能量，产生伊犁哈萨克石灰石洗炼铁矿石设备还原剂石灰石：将矿石中的二氧化硅转变为炉渣。 设备：高炉 高炉内有关反应：a产生 CO 提供能量： $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO}_2$ ； $\text{CO} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CO}$ 在高温下用 CO 将 Fe 从 FeO 中伊犁哈萨克石灰石洗炼铁矿石设备还原出来

： $\text{CO} + \text{FeO} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe} + \text{CO}_2$ 用石灰石将矿石中的 SiO_2 转变为炉渣除去。 $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$ ， $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaSiO}_3$ 产品：生铁炼铁高炉中出铁口低于出渣口的原因：炼铁高炉中出铁口与出渣口的高低取决于铁水和炉渣的密度（铁水的密度大于炉渣的密度）。合金与组成伊犁哈萨克石灰石洗炼铁矿石设备们的金属的性质比较：金属熔合了其他金属或非金属后，不仅组成上发生了变化，其内部结构也发生了改变，从而引起性质的变化。

生铁和钢的比较：白口铁，灰口铁，球墨铸铁碳素钢，合金钢知识点拨： 生铁和熟铁：生铁是指含碳量在2%—4.3%之间的铁合金，熟铁是用生铁精炼而成的较纯的铁，含碳量低于0.02%。 纯铁与日常生活中铁的颜色差异：日常生活中，我们接触的铁一般不是纯铁，而是一些铁的氧化物或含铁的混合物，故我们常见的铁的颜色是黑色的，但伊犁哈萨克石灰石洗炼铁矿石设备并不是纯铁的颜色，纯铁的颜色是银白色的。应用广泛的合金：铁合金：铁合金包括生铁和钢，生铁和钢的主要成分是铁，钢与生铁的各种性能不同，主要是由于二者的含碳量不同。生铁与钢的种类：生铁与钢：生铁的含碳量为2%—4.3%钢的含碳量为0.02%—2%钛和钛合金：钛和钛合金被认为是21世纪的重要金属材料。

性质：优异的耐腐蚀性，对海水空气和若干腐蚀介质都稳定，可塑性好，强度大，密度小，又称亲生物金属； 用途：喷气发动机飞机机身人造卫星外壳火箭壳体医学补形人造骨海水淡化设备海轮和舰艇的外壳等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/WhcWYiLiIukNC.html>