

## 破碎机岗位操作规程,破碎机岗位职责

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 破碎机岗位操作规程,破碎机岗位职责

破碎机必须空负荷启动，启动破碎机前，应先启动破碎机下面的输送设备，当转子达到正常转速后，再喂料，停车顺序相反，当所有物料排出破碎腔后才能关掉转子电机。

必须经常监视机器运转情况，如听任何不正常声音，应立即停机检查，查明原因并处理完故障后，方可重新启动。开车前检查(检查时必须拉下电路开关)所有的联接件必须把紧，不得有松动现象;旋回破碎机碎矿腔内不得有矿石和其破碎机岗位操作规程,破碎机岗位职责妨碍运转的杂物;每周检查一次排矿口宽度使达mm以内，若有变动启动液压油泵动锥上下达到规定的范围。

调整排矿口时必须是在停车和破碎腔内无矿石和杂物;油缸活塞距油缸底部的安全距离必须大于mm;小于mm时必须及时调整;检查与上下工序间设备的联锁装置;检查润滑及液压系统油箱油位是否在规定位置，油质油量是否符合要求，润滑系统油泵电机与破碎机联锁装置是否正常(请电工检查)，润滑系统，液压系统中油泵电机及各种阀类，计量仪表是否完好动锥高度显示装置及联锁装置是否完好有效。旋回破碎机启动顺序：检查工作完毕后，合上总电路开关(~月份停机天以上重新启动和其余停机分钟以上重新启动时必须盘车~转)检查动锥高度显示装置是否正确。

首先开动润滑油泵，检查润滑系统工作情况和调整油压(油压~Kgf/cm)，使各润滑开关都有足够的油量，检查润滑系统积压力是否在正常范围(过滤器中的水压力比油压低Kgf/cm)启动除尘风机及打开除尘器的水。旋回破碎机各部不应有异常敲击声电流稳定在额定范围内，发现特殊情况立停车处理;给矿粒度最大不得超过mm;注意润滑油泵运转情况，经常检查各处油指示器，油温与温压超过规定值(回油温度不得高于 )，冷却水正常，液压系统蓄能器压力低于Kgf/cm;经常检查动锥位置显示装置及动锥工作位置是否符合要求。

旋回破碎机检查三角带松紧情况，无断裂无油污;经常检查横梁中架体和机座之间联接销钉牢固性(销钉要拧紧)沿圆周mm间隙是否相等，所有联接件要紧固与润滑系统液压系统各阀类压力仪表工作灵敏可靠。欢迎转载，转载请注明作者和出处！责任编辑：麻花更多相关资讯：机械设备网破碎设备磨矿设备浮选设备分级设备重选设备磁选设备电选设备浓缩设备过滤设备提金设备测控设备黄金选矿设备选煤专用设备脱水设备焙烧设备除尘设备干燥设备球团设备除杂设备特殊矿种设备矿用泵类给料设备输送设备筛分设备矿用钻机及配件提升贮运设备成套矿山机械矿山安全设备矿山电器设备矿山机械设备配件选矿实验室设备选矿化验室设备其他安全规程认真贯彻和执行国家安全生产方针和法规，自觉遵守厂规厂法，确保安全生产。开停机前必须执行变换电源牌制度，并挂好警示牌，有球磨机上或筒子内工作时必须用别杠将球磨别好，以防筒体自转。三角带皮带打滑压住时跑偏严重时，必须停机处理，严禁打蜡推位脚踏或撬压，禁止往皮带与滚子间撒垫物料。倒泵时，先检查密封水的流量，再将泻矿水浆泵的进口处的浓度稀释到正常后开机，倒泵正常方可停有事故的泵。经常检查高频筛的筛片的好坏，如有破裂及时更换，并根据所要求的品位及时进行调整，并及时清理筛上卫生。

工作前要充分休息，班前班中严禁饮酒，按规定穿好劳动保护用品，方可进入生产，施工现场从事各项工作，不准穿裙子凉鞋拖鞋和高鞋进入生产施工现场。明确当前互保联保对象和项目，熟知并严格执行安全规程和有关规定，严格执行三规一制，严禁自由蛮博干冒险作业。操作前认真检验设备工具用品安全装置防护设施作业环境，发现问题及时处理或汇报，并做好记录，确认无误后方可作业。工作中要聚精会神，严格准确执行确认制，做到互保联保；不准与工作无关的事；不准擅离岗位；不准任意将工作交给他人；不准私自开关或动用非本岗位的设备工具仪器和阀门等。

在特之一区域严格按安全设施警示标志防护装置要求生产合作，不准私自拆除这些设施，需要拆除时必须请示矿领导批准并及时恢复。工作现场要有足够的照明，使用手持照明电压应在伏以下，在潮湿场所或金属容器内使用照明电压不得大于伏。

一切电气设备或工具都必须有良好的接地或接地接零装置，使用手持电动工具时，必须使用漏电开关或戴好绝

## 破碎机岗位操作规程,破碎机岗位职责

缘手不准私自将与工作无关的人员带入生产施工现场。

不准擅自攀高处建筑，距地面高处米以上（含米）作业时，必须栓好安全带，不准上下投递物品，立体交叉作业的生产施工危险场所必须按标准戴好安全帽。禁止倚靠钻垮栏杆；上下梯子台阶踏板固扶牢踩稳，不准垮跳和顺扶手滑下；行走中要注意周围环境，不准在厂房顶部窗台掌子面公路设备底下危险处所休息或乘凉。严禁在易燃易爆剧毒放射性元至素及腐蚀性物品等要害部位附近吸烟动火或逗留；不许用消防器材。认真遵守交通规则，严禁司机驾驶一切机动车辆，车辆运行中禁止攀抓和上下，不准搭乘非载人车辆，严禁客货混装。

通过道口要“一慢二看三通过”，不准抢道，不准钻跨栏杆和车辆，不准走无人行道的桥涵，不准以自备交通工具进入采场行驶，在采矿步行要靠右边拿手电筒。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/jXINPoSuiHvUPM.html>