采石场采石工操作规程

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

采石场采石工操作规程

二采场台阶高度水平坡面角,必须适应采剥装运设备条件,达到下列要求:机械开采时按设备性能确定台阶高度,但一般不超过米人工开采时,台阶高度不得大于m。机械工作业安全(装载机挖掘机)机械工作业安全(装载机挖掘机)操作规程一使用装载机挖掘机等设备时,必须先检查各部件是否完好无损松脱。五注意日常的保养与维修,机车要经常清洁卫生,每年进行一次检修和年审,严禁无证或者非机动车驾驶员驾驶,严禁机车上搭乘人员。八发生伤亡事故时,全体职工必须参加救护,保护现场,及时向矿山管理人员报告,将伤者尽快送往医疗单位抢救治疗。

四装卸作业.发动机的水温及润滑油温度达到规定值时方可进行全负荷作业,当水温油温超过k()时方可作业,否则会损坏发动机。在架空管线下面作业,铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物,在高压输电线路下面作业时,铲斗采石场采石工操作规程还应与输电线保持足够的安全距离。铲斗落地和升起操作不得过猛;平台的起动回转停止等操作应缓慢平稳;卸料时,铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方,铲斗不得与车辆的任何部位接触。作业前必须戴好工作帽,穿好工作服工作鞋等劳动防护用品,必要时应穿绝缘鞋和戴绝缘手套;检查工具测量仪表和防护用具是否完好。凡裸露的导线绝缘损坏的导线在未确定是否带点情况下,一律按有电处理;凡裸露于电器外的接头,应及时包以绝缘,并置于人不 易触及的位置。如确需带电操作时,必须

采石场采石工操作规程

采取安全措施(如人应站在绝缘板上,或穿绝缘鞋戴绝缘手套等,)并且有专人监护,以防发生事故。

检修或维护工作中断后,再次开始工作前,必须重新检查电源是否断开,所作的安全措施有无变动,并验明无

电后方可重新开始工作。动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开;带电装卸熔断器时,要戴防护目镜和绝缘

手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上。.各种用电设备线路回路的配制和安装,必须遵守电气设备安装

标准;临时用电设备和线路的敷设必须向有关部门申报批准后方可实施,并应符合临时线路安装的有关规定。

当有人触电时,如在开关附近,应立切断电源;如附近无开关,应尽快用干燥木棍等绝缘物体打断导线或挑开

导线,使之脱离触电者,绝不能用手去接触触电者。开机前,对设备所有固件运转件及连接件应作全面仔细检

查,验明全系统已具备安全生产条件后,方可发出警报,按操作程序进行开机。设备运转过程中,应密切注视

卸料口有无异物,特别是超标准大块石料金属件(如铲牙钻头钻杆履带板)等卸落,如发现立停止喂料,及时

处理。

进入破碎机内检查或处理问题时,必须待破碎机完全停止后,通知电工停电,挂好"检修严禁合闸"安全警示

牌;确认已完全切断电源后,检修人在现场将设备的紧停开关断开,然后才可进入破碎机内,同时必须有专人

在破碎几口外作安全监护。皮带运转时,禁止触摸皮带及其采石场采石工操作规程转动部件,禁止皮带上面跨

'过(可从人行过梯上通过),发现有杂物需拣出,应停机拣出,不得在 运转过程中处理。

设备转动部位(如飞轮连轴节皮带轮等)的防护罩不得随便拆除;若检修需拆除的,检修完毕一定要恢复原状

。严禁将氧气瓶乙炔发生器靠近热源和电闸箱;并不得放在高压线及一切电线的下面;切勿在强阳光下爆晒;

应放在操作工点的上风处,以免引起爆炸。

原文地址:http://jawcrusher.biz/ptsb/kP2nCaiShiIbXpb.html