

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



棒磨机轴瓦

当前（后）瓦调油门开度较大时，喷油量加大，从喷孔流落到空心轴上油会飞溅到甩油环以外，从毛毡油封处渗漏出来。运行一段时间后，喷油管上有的喷孔被堵塞，油压上升，其棒磨机轴瓦孔的流量加大，靠近甩油环喷孔流下的油又会飞溅到甩油环以外引起渗油。若能在甩油环和喷油管之间加一块耐油橡胶板，油就不会飞溅到甩油环以外；若把喷油孔径扩大也就不会堵塞油压不会升高，也不会渗油。长城机械是一家集设计研发生产销售安装维修为一体的国内知名重型装备企业，多年来一直致力于立磨机回转窑管磨机水泥设备的生产与销售。发展至今，长城机械为客户提供的已不仅仅是一台立磨机棒磨机设备这么简单了，而是为客户提供设计制造安装调试达产达标的项目总承包——交钥匙工程。

目前客户已经遍及个省市及日本德国俄罗斯澳大利亚印度苏丹巴西等几十个国家，无论是产品质量交货期棒磨机轴瓦还是服务都得到国内外用户的广泛好评。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/ngZCBangMoHQ9rX.html>