

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



露天料场安全隐患如何写

关于料场雨季存在安全隐患的情况报告；公司领导：；现已至月下旬，前两天雨水的到来；料场的东边是姚电公司物资仓库，北边是排水渠；）大量积水冲开土堆冲击物资仓库的砖墙，浸泡墙；混合材棚南门地势较四周都低，雨天时雨水会积与；料场的排污管线自混合材料棚南门处起，向西绕料；为消除安全隐患，杜绝安全事故的发生建议：；在东边道路东侧，堆积的土堆的西侧，关于料场雨季存在安全隐患的情况报告公司领导：现已至月下旬，前两天雨水的到来。物资仓库的砖墙高约米，因料场的基础建设，有砖土已把原有自南向北入排水渠的排水道堵塞，堵塞最高处离墙头只有约米高。料场地势西高东低，路面也是西高东低，雨季雨水势必自西向东流，料场的排污管道只环绕在在料棚的南西北处，是不能满足料场的排水需要的。

东边道路东侧堆积的土堆高的约米，低的约米，大量的雨水会积在此处不能及时排走，时间一久，可能造成以下两方面的安全隐患。混合材棚门口东西两侧各有一个排水口，但排水管道较细，另雨水冲刷的细灰粉尘等很容易造成排水管道的堵塞，以致雨水堆积，造成水淹库房的安全事故。因料场土泥灰尘等细颗粒物较多，排水管道，尤其是阴井部分堵塞，以致排水不及，熟料棚门口，磅房的电源线裸露在外，因排水不及时，长时间雨水浸泡可能导致安全事故。为消除安全隐患，杜绝安全事故的发生建议：在东边道路东侧，堆积的土堆的西侧，从脱硫石膏堆放处北侧，自南向北直到北排水渠修一道长约00米，宽米的排水明渠，疏通物资仓库砖墙西

侧的排水道至北排水渠，便于排水不积水。水泥公司供应部料场--三亿文库yuu46com包含各类专业文献高等教育外语学习资料生活休闲娱乐各类资格考试关于料场雨季存在安全隐患的情况报告等内容。关于加强雨季施工现场安全隐患排查治理的报告关于加强雨季施工现场安全隐患排查治理的报告_工作总结/汇报_总结/汇报_实用文档。

据介绍，专项整治的主要内容包括，凡蠡县境内从事砂石料经营的单位和个人，未取得土地使用证工商营业执照的均为非法经营砂石料场；对全县境内非法经营砂石料场全部予以取缔并依法予以处罚；对在专项整治中阻挠抗拒执法的，移送司法机关从严处理。（王玮玮）建筑工地成立以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组和施工现场轮流安全值班制，落实安全责任制。施工现场必须按照施工组织设计平面布置图，对道路临时用电线路布置仓库加工车间作业场地主要机械设备办公地点生活设施合理安排，布局应符合安全要求。利用黑板报等形式宣传安全知识，提高职工安全生产自身保护意识，自觉遵守安全生产规章制度，新工人进场，要进行安全生产教育。

施工现场临时用电，必须按施工现场临时用电安全技术规范安全技术规范，做到三级配电，两级保护，一机一闸一漏，照明用低压的确定，并有检查验收记录。

对于脚手下架搭设塔式起重机井架的安装必须有方案并经检查验收，合格后方可使用，对安全网拉设“四口”“五临边”防护设施完成后，经项目部检查验收，合格方可使用，并经常检查维修，确保安全有效。

料场安全

由于各方面原因，县域部分砖厂安全生产许可证虽在办理，但进展速度不快，在检查过程中，检查组针对不同情况，采取不同措施，属中介问题的督促中介机构，属企业自身原因的督促企业，属办理机构的进行有效沟通，力争尽快取证。砖厂砂石料厂虽属小型矿山，生产设施简单，操作简便，但是由于企业管理安全生产认识及资金投入等方面的限制，砖厂的安全防护设施相对陈旧，安全管理意识不高，一般性安全生产隐患仍然较多。在检查中，检查组从软硬件两方面入手，重点查处电线老化防护缺失管理机构不健全无章可循有章不循等情况，对问题较多的砖厂分别采取责令整改现场处罚停产整改等措施。

今年以来，根据自治区及地区的相关要求，鄯善县下发文件要求砖厂砂石料厂制定应急预案并备案，对制定应

急预案不及时或消极应付的单位，专项检查组责令限期整改。尼勒克县环保局加大对乌赞沟砂石料场整治力度 - 工业城市基础设施矿产资源开发类建设项目环境影响文件审批年月号，尼勒克县环保局监察大队西部中队在局党支部书记副局长塔书记带领下一行人对乌赞乡乌赞沟家砂石料场进行了现场执法检查。针对该情况我西部中队对其下达了相关执法文书，要求其立停产整顿，并封停了武警九支队砂石料场富民砂石料场。

五存在困难和问题交通安全形势依然严峻在努力取缔农用三轮车金蛙车载人之后，农村运输和群众出行大部分依靠微型客车。但微型客车驾驶员素质营运证照办理等情况都参差不齐，而且数量多经营分散管理困难，加上道路通行能力低潜在隐患大，特别是乡村公路路况差等级低隐患点多面广，对全县道路交通安全构成了严重威胁。全县砂石料场非法违法开采现象依然突出县内开采的砂石料场除茂林甘杉村砂石料场取得安全生产许可证外，其余均为无安全生产许可的违法开采。

码口乡境内跨江索道等重大安全隐患尚未得到有效治理，道路水库学校地质灾害等隐患治理资金缺口巨大整改困难。甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司砂石料供应管理办法第一章总则第一条为了加强引洮供水一期工程建设期砂石料生产供应管理，保证工程建设所需砂石料的正常生产供应，规范砂石料调拨结算程序，严格质量控制和检测，根据公司物资采购供应管理办法，制定本办法。第二章砂石料生产管理第三条砂石料生产单位应遵照合同要求，按公司批准的年度和月度砂石料供应计划组织生产，保质保量向施工单位提供规定品种规格的砂石料。第四条为了保证砂石料的正常供货，砂石料生产单位生产的各品种砂石料的库存应保持年计划供应量的以上，冬季停产前库存应满足停产期间的使用量，达到年计划供应量的。第五条公司现场办公室负责监督砂石料生产单位保证生产供应量，满足工程施工进度需要，并对砂石料的质量控制安全生产环境保护文明生产等实施监督协调。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/vyx6LuTianWuOB9.html>