

碎石机坏了怎么修,碎石机型号zqm290/470

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



碎石机坏了怎么修,碎石机型号zqm290/470

鄂式破碎机概述鄂式破碎机(鄂破机，颚破机)，具有破碎比大产品粒度均匀结构简单工作可靠维修简便运营费用经济等特点。鄂式破碎机(鄂破)广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料。鄂式破碎机产品图片鄂式破碎机用途和使用范围该系列鄂式破碎机主要用于冶金矿山化工水泥建筑耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。该系列鄂式破碎机最适宜于破碎碎石设备抗压强度不高于30MPa（兆帕）的各种软硬矿石，被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。鄂式破碎机工作原理该系列鄂式碎石机工作方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动鄂上下运动，当动鄂上升时肘板与动鄂间夹角变大，从而推动动鄂板向固定鄂板接近，与此同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动鄂下行时，肘板与动鄂夹角变小，动鄂板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定鄂板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。

鄂式破碎机性能特点破碎腔深而且无死区，提高了进料能力与产量；其破碎比大，产品粒度均匀；垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性；润滑系统安全可靠，部件更换方便，保养工作量小；结构简单，工作可靠，运营费用低。设备节能：单机节能%~%，系统节能一倍以上；排料口调整范围大，可满足不同用户的要求；噪音低，粉尘少。

河南省巩义市恒远机械厂反击式破碎机：类型反击式破碎机，品牌河南省巩义市恒远机械厂，型号PEX，碎石机坏了怎么修,碎石机型号zqm290/470适用物料混凝土，应用领域免烧砖机砌块机系列选矿设备系列，给料粒度（mm），出料粒度（mm），生产能力-（m/h），耗电0（kw），重量（kg），电动机功率2，粉碎程度细磨机，驱动方式电动研磨机，最大进料边长，作用对象石料。供应破碎机生产厂家是巩义市康店恒远机械厂，破碎机品牌：河南省巩义市恒远机械厂，规格：类型反击式破碎机，品牌河南省巩义市恒远机械厂，型号PEX，碎石机坏了怎么修,碎石机型号zqm290/470适用物料混凝土，应用领域免烧砖机砌块机系列选矿设备系列，给料粒度（mm），出料粒度（mm），生产能力-（m/h），耗电0（kw），重量（kg），电动机功率2，粉碎程度细磨机，驱动方式电动研磨机，最大进料边长，作用对象石料。

经过长期考察，精心设计，大胆实践，成功研制生产出了能够轻松粉碎高湿煤矸石页岩煤渣等物料的实用新型专利产品--双级建筑废料粉碎机。是运行成本高，产量低直接导致成本高，有的一遍下来碎石机坏了怎么修,碎石机型号zqm290/470还需要过筛，大料再进行二次粉碎，每吨煤渣粉碎成本(电费磨损工资)需元。四该机相当于两台锤破合二为合理的组合成一个整体，两套转子串连使用，具有以下特点：双转子上下两级粉碎互相串连的两套转子，使经上级转子击碎的物料立被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，直接卸出。

没有筛网篦底，高湿物料，绝不堵塞传统的带有篦筛板的粉碎机，不适应含水率高于%的原料，当原料含水率高于%时，极易发生严重堵塞，使锤头不能转动，物料不能排出，甚至烧坏电机，严重影响生产。该机设计没有筛网篦底，对物料含水率没有严格要求，完全不存在糊堵筛板的问题，更不存在细粉不能及时排出，重复粉碎的问题，故粉碎效率高，不存在锤头无效磨损现象。双级粉碎机的维护一电动配置a电动机：800600型，建议上下两级均使用极kw电动机，入其中一台用5kw电机，应安装在上级使用。型，建议上下两级均使用极kw电动机，入其中一台用kw电机，应安装在上级使用。

破碎机型号

b电缆线：/kw、/kw电动机，最好用铜芯电缆线，如用铝芯电缆线应不低于。粉碎机轴承在正常情况下，温升应在 范围内，最高温度不得超过 ，如超过 ，应立停车，查明原因加以清除。型粉碎机锤头两面都磨损后，可调整四根锤轴在转子盘上的安装位置（往外移眼）后，继续使用。装配或更换锤头时，必须保持转子的平衡

，每排锤轴上的锤头的总重量应与相对应锤轴上的锤头总重量相等，总的偏差不得超过g，单个锤头的重量偏差不得大于3彙

长期使用中，如需更换大轴轴承轴承座等部件，装配时一定要保持大轴装配通心度，校正轴承座，用手盘转大轴空转轻松自如，方可启动试车，随时注意轴承升温情况。如因原料因素，下级终端出料口出料不畅，细料在腔内重复粉碎不能及时泄出，使下级负荷过大，建议将出料口腹部方向最下面那块衬板去掉，将出料口扩大~公分，使之出料顺畅，减轻下级负荷。

用户需要的正是我们全力打造的，用户满意的，正是我们所追求的只要用户需要我厂碎石机坏了怎么修,碎石机型号zqm290/470还可以为用户提供现场制作业务恒远人十多年来不断创新，超越自我，始终坚信发展才是硬道理。(九)你不一定会飞，但必须脚踏实地的勤勤恳恳，你不一定搬动一座大山，但应有坚韧不拔的移山精神，这是我们每个员工的准则。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/T2JXSuiShiY3qih.html>