

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 混泥土水渣

混凝土水渣分离不粘稠致共产主义大桥坍塌<http://cmhc360.com>年月日来源：大河网TT月日晚点，新乡市北环下穿和平路工程现场依旧灯火通明，个多小时前，下穿隧道的架子在进行框架涵顶板浇注作业时发生坍塌，两名工人被埋身亡。冯伟的家人称，冯伟家在鹤壁，来新乡打工有几年时间了，妻子患风湿病不能劳作，全家人都指望他打工赚钱，“现在人说没就没了，家里以后该怎么过啊。”此外，据现场施工人员称，另有一名王姓工人也在这次坍塌事故中丧生，该男子也是鹤壁人，“冯伟和小王都是被埋后身亡的。”

新乡市政府新闻办证实：昨日上午点分，新乡市北环下穿和平路工程(共产主义大桥南侧)在进行框架涵顶板浇注作业时发生坍塌，名施工人员被埋。但是从过去一些工程实践来看，在工业厂房中采用粉煤灰矿渣混凝土墙板，墙体造价比砖墙(包括地基梁圈梁墙加筋等项)高，阻碍了这类结构进一步推广。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/loBkHunNiMsK8v.html>