

制冷除尘粉碎机,制动盘沟纹的形成

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



制冷除尘粉碎机,制动盘沟纹的形成

本机的工作原理是物料进入粉碎室，在高速旋转的活动齿盘与固定齿盘间受齿的冲击剪切磨擦及物料间的相互撞击的作用下被粉碎，经筛网筛选后成为所需的粉料。本机结构简单坚固运转平稳粉碎效果良好，被粉碎物可直接由主机磨腔中排出粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得，另外该机为全不锈钢。

本机配备筛网，筛网可以根据客户要求更换，当物料被粉碎到小于筛孔直径时，粉剂从筛网中出来，落入下方的集料桶内，在桶内飘扬的粉尘则通过除尘电机的作用被吸入到除尘箱内的除尘袋中过滤，空气由风机排出室外。万能粉碎机水冷装置介绍：万能粉碎机根据用户的特殊使用要求和被粉碎物料的特殊物理化学性质可以加装水冷装置。如果被粉碎物料的熔点较低燃点较低受热易发软发粘，从而造成降低粉碎效果或者无法粉碎，甚至造成燃烧爆炸，这就有必要在粉碎设备上加装水冷降温装置。常用的水冷装置就是在粉碎腔的前壁和后壁分别加装一个密封的水夹，使流动的自来水或者井水不断地流进后壁水夹，再流进前壁水夹，再由前壁水夹回流入后壁，由后壁的出水口流出。

除尘粉碎机

. 被粉碎的物料颗粒不宜过大，如遇闷机（机器因负荷过大导致转速明显变慢或者被动地停止运转），应该马上断掉电源。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/s7g7ZhiLengcs1HI.html>