

30槽2极电机绕组,30电机配多大的皮带轮

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



30槽2极电机绕组,30电机配多大的皮带轮

急求展开图，谢谢各位了补充一下，主绕组节距--0副绕组节距---2.高手去哪里了？求高手线径不会搞错了吧，w功率主副线怎么那么细。节距好像也不对，主线大圈节距也是——2槽啊，同心绕组下线不需要展开图吧先下主线后下副线，先小圈后大圈。主线圈的小圈是---，中间空槽下副线圈，副线圈的小圈是----0，中间隔槽，下完线后，把主副线圈各自串联留根头就ok。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/sddC30vpnMo.html>