

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



颚式破碎机轴承

颚式破碎机轴承温度过高的原因据了解，轴承是颚式破碎机最重要的部位，高温工作下要时刻注意轴承温度状态，但是在作业过程中难免会出现轴承温度过高的情况，我们从以下几个方面出发，找出颚式破碎机轴承温度过高的原因，并制定好的解决方案。重工建议这种情况下，应更换颚式破碎机端盖与密封套，或松开机架轴承座发热一端的上轴承盖，用保险丝与嵌盖一起压入机架轴承座槽内，再定上轴承盖，消除嵌盖转动。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/KIpIShiNaM7i.html>